



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as "developed", "industrialized" and "developing" are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org

Distr. RESTREINTE

DP/ID/SER.A/1293
29 décembre 1989
Original : FRANCAIS

18289

INDUSTRIE DU BOIS

DP/CMR/87/005

CAMEROUN

Rapport technique : Situation actuelle du Centre
et propositions de restructuration*

Etabli pour le Gouvernement de la République du Cameroun
par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel,
Organisation chargée de l'exécution pour le compte du
Programme des Nations Unies pour le développement

D'après l'étude de M. Attilio Consonni
Expert de l'ONUDI

Fonctionnaire chargé de l'appui : M. Antoine V. Bassili,
Service de la gestion et de la modernisation industrielle

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Vienne

* Document n'ayant fait l'objet d'aucune mise au point rédactionnelle.

La mention dans le texte de la raison sociale ou des produits d'une société n'implique aucune prise de position en leur faveur de la part de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

TABLE DES MATIERES

	Page
I. Introduction	1
II. Etudes du marché	2
- A. Production locale	2
- B. Formation	3
- C. Conclusion	4
III. Constatations	6
- A. Situation sociale et économique	6
- B. Situation physique (Bâtiments)	6
- C. Travaux complémentaires prévus	7
IV. Production proposée	8
V. Machines et installations auxiliaires	10
VI. Trois phases d'execution	10
VII. Organisation	14
VIII. Conclusion - Suggestions à CENADEFOR	16
IX. Suite à prévoir, poste 11 - 07	18

ANNEXES:

1. Description des Tâches	19
2. Questionnaire, poste DP/CMR/87/005/11-07	22
3. Production locale	26
4. Centre Italien	32
5. Formation pratique	36
6. Organigramme du CENADEFOR	37
7. Modification des bâtiments	39
8. Travaux complémentaires	40
9. Secteurs tapisserie, finissage et entreposage	42
10. Production proposée	47

ANNEXES:

11. Listes et fiches mécaniques de toutes les machines et appareils existant au centre de N'kolbisson en avril 1989.	99
- Matériel existant dans le dépôt et traitement du bois	100
- Matériel existant pour le département "B"	101
- Matériel existant commun aux départements "B" et "C"	103
- Matériel existant pour le département "C"	104
- Matériel existant pour le département "F"	105
- Fiches mécaniques de l'équipement existant	
- Secteur "A"	106
- Secteur "B"	111
- Secteur "B" et "C"	143
- Secteur "C"	153
- Secteur "F"	158
- Pièces des machines demandées par les responsables du centre	174
- List of existing tool maintenance equipment at CENADEFOR workshop	182
- Recommendations for new tool maintenance machinery and equipment	184
- Spare parts specifications for existing tool maintenance equipment	185
- Specifications for new tool maintenance equipment recommended	186
- Liste des installations supplémentaires (à prévoir) en ordre de priorité à acheter immédiatement	188
- Liste des machines complémentaires, en ordre de priorité, à acheter une fois que l'atelier produit à une échelle semi industrielle	189
- Machines à acheter éventuellement pour une production en série, en ordre de priorité	190
- Photos des machines existantes au centre	
- Situation actuelle	191
- Secteur "A"	203
- Secteur "B"	205
- Secteur "B" et "C"	208
- Secteur "C"	209
- L'atelier d'affûtage	212
12. Implantation bureaux	217

PLANS: (dans la pochette)

Ancien plan d'implantation générale
Plan d'implantation des machines (ancien)
Nouveau plan d'implantation des machines

I. INTRODUCTION

Dans ce bref exposé, nous avons suivi les données du mandat n° 11-07 de l'UNIDO pour procéder à l'identification des mesures qui doivent être prises au Centre du Bois à Nkolbisson pour la restructuration de ce Centre en Unité Industrielle (voir Annexe 1).

Dans cet exposé, nous avons essayé d'adopter la même procédure que Monsieur BASSILI a suivi dans son rapport technique "Assistance préparatoire au Centre" en date du 15 Août 1979 pour pouvoir faire la comparaison entre la situation du Centre en 1979 et celle de 1989, DP/ID/SER.A/207.

Les résultats de cette comparaison nous aideront à trouver la programmation adéquate de restructuration basée sur les données d'aujourd'hui.

A notre arrivée à Yaoundé, nous avons eu une réunion avec Messieurs COPPINI et KONARE, en présence de Monsieur NIOGRET, qui nous ont exposé la nouvelle situation économique générale du pays et particulièrement du CENADEFOR, pour lequel on prévoit une nouvelle structure sociale.

Ensuite, nous avons rencontré les responsables du CENADEFOR, Messieurs MAKON Wehiong S. et FULTANG AKEM Benedict et LEFANG Paul qui nous ont exposé les difficultés économiques du Centre et du CENADEFOR.

Premièrement, nous avons rédigé un Questionnaire avec les Responsables du Centre pour détecter la situation Physique du Centre. (Annexe 2).

II. ETUDES DU MARCHÉ

Avant tout, nous avons considéré indispensable de faire une étude analytique approfondie du marché camerounais tel qu'il se présente aujourd'hui dans les secteurs du travail du bois au point de vue économique et industriel, parallèlement aux besoins du pays, à la consommation locale.

II.A. PRCDUCTION LOCALE

Pour cette raison, nous avons visité les industries de transformation primaire du bois, e.g. : les scieries, les fabrications de placages, de contreplaqués et de panneaux lattés et nous avons constaté que la disponibilité de ce matériel était déficitaire en traitement (séchoirs et préservation) et que les panneaux lattés n'étaient pas produits suivant les règles de la plus élémentaire technologie).

En outre, nous avons visité plusieurs ateliers, petits et moyens, qui produisent des meubles et menuiseries. Cette production est au niveau artisanal et primitif, tant dans la typologie que dans la technique de construction, à l'exception de deux ateliers dirigés par des Experts dans le secteur, qui emploient une vingtaine de personnes qualifiées et qui produisent des copies de meubles européens d'une façon satisfaisante, chose qui prouve que la main-d'œuvre locale bien dirigée peut donner des bons résultats. Toutefois, le prix de cette prcdution est supérieur aux prix des meubles importés du même standard et d'une quantité insuffisante à satisfaire les demandes du marché, i.e. ameublement pour écoles, hôtel, bureaux, etc... (voir Annexe 3).

En ce qui concerne la menuiserie locale, nous avons rencontré le Directeur de l'Habitat au Ministère

de l'Urbanisme et de l'Habitat, l'architecte Jean NGONGO et nous sommes arrivés aux mêmes conclusions que pour le secteur meubles, étant donné que chaque entrepreneur installe dans les bâtiments des portes et des fenêtres réalisées artisanalement et suivant les dimensions fantaisistes de l'architecte.

En outre, il n'existe pas un cahier de charge. Monsieur NGONGO nous a prié de lui fournir un cahier de charge avec spécifications et dessins d'exécution, tout en prévoyant les matières premières camerounaises, afin que le Ministère puisse imposer la standardisation et la technologie industrielles de la production. Cette proposition nous a été faite après que nous lui avions montré un exemplaire fait par nous pour des pays nord-africains.

II. B. FORMATION

Pour compléter notre enquête du marché, nous avons visité les Centres de Formation Ouvriers dans le secteur bois qui sont les suivants :

a) Centre Pilote Italien qui enseigne à des élèves âgés de 15 à 20 ans la construction mécanique des meubles, le maintien des outils et des machines et des accessoires en fer, auxiliaires aux meubles. A peu près vingt ouvriers spécialisés sortent chaque année de ce Centre munis d'un diplôme de qualification (voir Annexe 4).

b) Ecole d'Arts et Métiers dirigée par des Moines Bénédictins au Mont Fébé

Cette école donne des cours théoriques et pratiques sur le travail du bois, y compris la sculpture et le dessin. Ces études ont une durée de quatre ans

répartis en quatre classes dont deux remettent à la fin des quatre années, des diplômes de qualification supérieure, égale au niveau universitaire. Les deux autres classes, quant à elles, remettent un certificat de qualification de contremaître d'atelier dans les secteurs meubles et menuiseries.

- c) Ecole de Formation Ouvrière pour le Bois subventionnée par le Gouvernement Allemand qui forme des ouvriers spécialisés dans la connaissance du travail mécanique du bois. (Connaissance limitée aux machines allemandes).

II.C. CONCLUSION

1°) Nous avons conclu que dans le pays existent des conditions préalablement positives pour l'utilisation des matières de base, bois prédébité pour la réalisation des meubles et produits en bois avec une technologie industrielle compétitive, à condition que les produits de base soient intégrés dans le traitement chimique et physique et soumis à un contrôle et à une classification de qualité.

2°) Il existe la possibilité d'obtenir par des artisans et des ateliers de meubles locaux, une production technologiquement acceptable et compétitive dans les prix, si on peut fournir à ceux-ci les composants des meubles semi-travaillés, réalisés par un Centre Industriel avec la technologie d'actualité et la typologie mécanique qu'un artisan ne peut pas faire avec ses moyens mécaniques. (voir Chapitre III). (Production).

3°) La demande du marché est ouverte à une production de meubles de qualité industrielle qui peut être en compétition avec l'importation.

4^o) La promotion de ce qu'on appelle "essences secondaires du bois", inconnues aux marchés locaux et étrangers, peut être réalisée par des méthodes physiques et mécaniques, basées sur une technologie nouvelle applicable aux prédébités. Ceci doit être un des buts de la restructuration industrielle du Centre de Nkolbisson.

5^o) Suivant l'enquête ci-dessus exposée au sujet de la formation, nous croyons qu'il est excessif et en contradiction avec la classification industrielle du Centre de Nkolbisson d'introduire un nouveau programme de formation d'ouvriers étant donné que le personnel qualifié disponible annuellement par les trois Centres existants est suffisant pour les exigences du marché local. D'autant plus que l'apprentissage primaire des menuisiers dans une usine industrielle par des éléments novices est physiquement dangereuse et nuisible au rythme de travail ainsi qu'à la performance mécanique de la machine. D'ailleurs l'équipement installé à Nkolbisson est trop sophistiqué pour des buts de formation primaire (d'ouvriers non spécialisés). En outre, les aides ouvriers qui travaillent avec les ouvriers qualifiés soit sur les lignes de production mécanique, soit au département de finissage seront par la suite des ouvriers spécialisés par l'entraînement pratique.

Nous prévoyons, une fois par semaine un programme de formation avec la démonstration pratique des méthodes de travail, soit sur la machine, soit aux bancs de menuisiers. (voir Annexe 5 Formation pratique).

La vocation du Centre de Nkolbisson dans le domaine de la formation est de former les besoins du pays en techniciens mécaniciens et contremaîtres.

III. CONSTATATIONS

A. SITUATION SOCIALE ET ECONOMIQUE

Il n'existe pas un statut juridique et social qui puisse déterminer les responsabilités de gestion du Centre, ni les sources de financement.

Le manque d'un capital de roulement déterminé est une des causes de la défaillance de la production, vu que les moyens d'approvisionnement en matériel de base pour la production et l'entretien manquent au Centre.

Le budget du CENADEFOR accordé par le Ministère de l'Agriculture à ce Centre n'a pas été matérialisé ni pour 1988 ni pour 1989 jusqu'à présent parce que ce budget ne fait pas partie du Capital Social de l'établissement, mais il dépend des éventuelles disponibilités gouvernementales à titre de subvention.

Comme nous a été demandé par le Président Directeur Général du CENADEFOR en date du 4 avril 1989 et confirmé par Monsieur KONARE de l'ONUDI, nous allons proposer un plan informatif d'une nouvelle organisation sociale et juridique du Centre et un organigramme de gestion.
(voir Annexe 6) (Organisation).

B. SITUATION PHYSIQUE (Bâtiments)

L'état général de ces bâtiments est bon mais la transformation envisagée du Centre à un complexe industriel demande des modifications nécessaires comme présenté dans le plan. (voir Annexe 7) (Plan de transformation des bâtiments).

Tous les hangars manquent de clôture périphérique avec les relatives portes d'accès et de sortie et ceci porte préjudice à la production étant donné que quand il

y a les grandes pluies et les grands vents, l'eau inonde l'usine et les vents soulèvent une poussière destructive pour les machines et le matériel en cours de travail.

En outre, il n'y a aucune sécurité contre le vol et la fraude, qui s'est avéré exister en vérifiant les moteurs, les portes-outils et autres outillages. Les pièces de manquantes sur un bon nombre de machines paralySENT les lignes de production. (voir Annexe 12) (Fiche des machines).

C. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PREVUS (voir Annexe 8)

- Canalisation des eaux de toiture dans un drainage général.
- Canalisation des égouts de deux nouvelles cabines de toilette qui doivent être construites au milieu entre les deux hangars existants. Le drainage de ces toilettes sera dirigé dans les fosses sceptiques existantes déjà sur le côté du bâtiment séchoir.
- Drainage des fosses sceptiques dans le drainage général après traitement.
- Transformation du bâtiment incomplet prévu pour le laboratoire de l'assistance Canadienne à un nouveau secteur de stockage, de finissage et de livraison de la production. (voir Annexe 7) (Plan de transformation).
- Adaptation des structures du bâtiment prévu pour le garage en un atelier préfabriqué en bois par le Centre même, pour installer le secteur tapisserie. (pour dessin exécutif voir Annexe 9). Ce bâtiment servira comme exemple de la préfabrication de construction de Nkolbisson.

- Planification et structure fonctionnelle des bâtiments de l'Administration et de la Direction en harmonie avec le nouveau organigramme opérationnel du Centre. (voir Annexe 6).

N.B. En date du 4 avril 1989, nous avons obtenu du Président Directeur Général du CENADEFOR, en présence de Monsieur KONARE, l'assurance de l'exécution des travaux suivants : clôture des bâtiments, bonification du terrain, travaux de transformation pour le bâtiment finissage et tapisserie.

IV. PRODUCTION PROPOSEE

Se référant aux conclusions du chapitre n° II (Etude du Marché), nous avons pu établir un programme pratique du Centre Nkolbisson avec des lignes mécaniques de production sur une base industrielle semi-automatique et qui n'est pas nécessaire pour les lignes continues.

Notre attention était principalement attirée sur la production des pièces en bois massif, qui a toujours été le but principal du Centre, pour pouvoir faire la promotion des essences primaires et secondaires du bois camerounais, par exemple : parquet, boiserie, moulures, composants de meubles, chaises, fauteuils, tables, tiroirs, lits, bois pour les fenêtres et persiennes, etc.

En outre, comme secteurs complémentaires, nous avons programmé une ligne pour les meubles en panneaux : exemple : bureaux, cuisines, portes, armoires, buffets, etc.

Nous ne pensons pas avoir comme but final de la production, l'introduction sur le marché en grandes

séries de meubles comme: salle à manger, chambre à coucher, living room, etc. mais on pourrait les lancer à titre d'exemples pilote pour guider l'artisanat à l'acquisition des pièces composant l'ensemble de meubles une technologie et une typologie compétitives à ceux importés de l'étranger.

Pour le développement de ce programme de production, la création d'une organisation commerciale est indispensable. Cette proposition est faite dans le chapitre "Organisation".

En ce qui concerne les caractéristiques et les éléments de production, voir dessins et illustrations à considérer à titre informatif. (Annexe 1C).

Nous pensons qu'il est absolument inutile de proposer pour la production un design totalement nouveau ou une imitation de la typologie des meubles produits actuellement au Cameroun.

Nous croyons, par expérience, que l'invention des nouveaux modèles court toujours le risque de ne pas être acceptés sur le marché.

Il y a toutefois lieu d'étudier à fond les modèles à produire et les adapter, si nécessaire, pour une production en série en tenant compte des contraintes des machines existantes et en essayant d'augmenter dans chaque modèle le nombre de composants communs à d'autres modèles.

Notre choix a été fait sur la suggestion et le goût des importateurs et des consommateurs locaux. D'un autre côté, nous proposons la réalisation des copies identiques des produits en bois qui ont un succès commercial de grande envergure en Europe et pour lesquels les fabricants européens demandent les parties composantes en bois comme éléments de caisses, des tables, des pieds et moulures des meubles, etc.

V. MACHINES ET INSTALLATIONS AUXILIAIRES POUR LE TRAVAIL DU BCIS

D'après une analyse préliminaire de tout l'ensemble mécanique du Centre, nous avons constaté l'état déplorable des machines dû à l'insuffisance de l'entretien, l'abandon pour manque de connaissance de la machine, la mauvaise installation et le mauvais traitement par des opérateurs incomptents (apprentis). Le fait que ces machines n'ont pas été employées depuis longtemps a contribué à la disparition de certaines pièces essentielles, comme par exemple les moteurs, les portes-outils.

D'autres machines sont mises de côté par manque de pièces de rechange importées. 30% des machines peuvent être mises en marche après de petites réparations faites localement.

Sur un ensemble de 70% de machines, 18 pièces peuvent travailler avec un rendement de 80% après une révision et un service d'entretien approfondi.

Nous avons trouvé que le choix de l'emplacement de ces machines a été fait par des groupes de menuisiers qui sont chargés de l'exécution de certains travaux pour certains clients. Par exemple, nous avons trouvé des ponceuses automatiques à bandes à côté des tours à copier, sans aspiration séparée des copeaux. Après cette constatation, nous proposons que l'opération de transformation industrielle soit divisée en trois phases.

V. 3 PHASES D'EXECUTION

1. La première phase sera la disposition de toutes les machines existantes, indépendamment de leur état, suivant le lay-out final que nous avons élaboré, prévoyant un plan en SECTEURS fonctionnels d'opérativité

industrielle et semi-industrielle, étant donné que chaque secteur comprend des centres de travail indépendants entre eux et en même temps avant la possibilité d'être intégré aux cycles de production en continu.

Avec ce système, on a la flexibilité d'introduire en même temps différents types et différentes quantités de produits.

Pendant cette phase, on fait aussi le diagnostic mécanique opérationnel de chaque machine, procédant, là où c'est nécessaire, à son démontage partiel ou intégral pour découvrir et évaluer la défaillance de la machine et inclure dans chaque fiche technique le résultat de l'expertise faite.

Pour les machines qui nécessitent une réparation locale et de brève durée, nous procérons à la fixation du BATI à la place prévue dans le plan et à sa connection électrique provisoire par voie aérienne. La même procédure sera faite pour les machines qui sont déjà en marche mais après avoir fait leur révision générale et l'entretien de routine.

La liste complète de toutes les machines existantes actuellement dans l'atelier est donnée ainsi que les fiches analytiques. (voir Annexe 11).

Dans cette première phase on pourra aussi exécuter le branchement électrique seulement pour les machines en état de fonctionnement, avec des câbles que nous avons repéré dans le Centre, et réaliser le nouveau système de distribution d'air comprimé comme prévu dans le lay-out.

Nous avons prévu un système d'interruption de certains centres de travail au cas où la charge des machines en marche est supérieure à la consommation

donnée par le transformateur existant qui est de 50 kW.

La nécessité en kW pour toutes les machines du Centre existant actuellement est de 160 kW.

La nécessité finale après l'installation des nouvelles machines et services auxiliaires comme séchoirs et aspiration des copeaux, etc. sera de 250 kW à peu près.

Dans cette même phase, on a prévu l'exécution complémentaire des bâtiments en clôture et canalisation des eaux de pluie.

Concernant la production, dans cette phase, l'ONUDI va intervenir sur le Plan des METHODES en collaborant avec les responsables du Centre, afin de tirer la quintessence du Potentiel main-d'œuvre et matériel de prototypes et de petites séries de meubles et semi-travaillés, procéder à la rentabilité de l'entreprise sans investissements importants en matériel. (24 m|h d'experts sont prévus dans le projet à cet effet).

Il est important de créer l'intéressement du personnel à la production: individuel, semi-collectif ou collectif notamment à la préparation des documents techniques et technico-administratifs, etc.

2. La seconde phase prévoit l'aménagement des nouveaux secteurs dans les bâtiments existants, comme l'usine d'affûtage qui sera déplacée ailleurs, la section presse du secteur "C" panneaux, l'installation de l'aspiration des copeaux et des déchets avec la réalisation d'un silo de réception.

La réalisation du secteur "finissage" avec l'exécution sur place d'une cabine de vernissage faite en utilisant des

éléments locaux, afin que le bâtiment puisse être complété pour le secteur tapisserie. Nouveaux implantation des bâtiments, des bureaux de gestion et de direction dans les bâtiments existants, hors des hangars de production. (voir Annexe 1²).

3. Pour la troisième phase, il est prévu la fourniture et l'implantation de nouvelles machines spécifiées dans l'Annexe II. "Fiches" et "lay-out".

- Installation définitive électrique et de l'air comprimé par des lignes aériennes.
- Installation d'une nouvelle chambre "Séchoir" capacité de 30 m³ en maçonnerie.
- Chargement automatique de la chaudière provenant de silos.
- Construction des deux cabines sanitaires pour les ouvriers.

VII. ORGANISATION

Comme nous a été demandé par le Président Directeur Général du CENADEFOR dans la réunion du 4 Avril 1989 et confirmé par Monsieur KONARE, nous avons élaboré un plan informatif pour une nouvelle ORGANISATION sociale et juridique du Centre et un organigramme de gestion. (voir Annexe 6).

Dans les chapitres précédents, nous avons mis l'accent sur le caractère d'urgence de la restructuration de l'entreprise concernant les problèmes techniques et mécaniques relatifs à la production et aux méthodes de fabrication.

Toutefois, il est indispensable de continuer la recherche permanente d'équilibre dans l'ensemble de tous les éléments qui composent l'activité productive du Centre pour obtenir des taux de rentabilité "OPTIMUM".

Le statut juridique du Centre avec son indépendance et autonomie est la première résolution à prendre en prévoyant un capital social propre, comme nous avons déjà dit, et qui doit représenter ses valeurs de fondation et de ses propriétés physiques (terrain, bâtiments, machines, matériel roulant et de bureaux, installations en général), ceci indépendamment à l'octroi d'un capital de roulement qui pourra être considéré sous une forme de financement bancaire à échéances.

Le capital doit être formé par la souscription des Ministères intéressés par le développement technologique et économique du marché bois camerounais soit à l'intérieur du pays, soit principalement à l'exportation du prédébité en produits en bois travaillés et semi-travaillés.

Les sociétés d'exportation forestière n'ont aucun intérêt à l'activité industrielle du Centre qui par son succès va devenir une industrie pilote dans le pays pour la promotion et la valorisation intégrale de ces richesses forestières; ceci permettra de remplacer progressivement l'exportation intégrale des grumes comme souhaité par la politique gouvernementale.

Nous pensons que dans un bref délai aussi les scieries travaillant pour l'exportation investiront dans des installations industrielles du bois sous l'exemple du Centre pilote de Nkolbisson, ne fut-ce que pour valoriser leur déchets.

Pour toutes les raisons sus-mentionnées, le statut juridique du Centre doit être indépendant avec une administration technique, industriellement compétente loin de toute ingérence bureaucratique du système ministériel, même si les Ministères sont les actionnaires.

Une fois le Centre remis en état, il intéressera sûrement des groupes industriels et commerciaux qualifiés dans le secteur du travail du bois qui possèdent une organisation parallèle à l'étranger qui pourront participer dans sa gestion tant du point de vue technique que commercial. Cette gestion, à notre avis, pourra mettre de l'ordre dans le système actuel de gestion du Centre. Il éliminera toute influence politique ou autre.

Vu la situation actuelle, l'organisation générale du Centre doit être basée sur deux lignes parallèles de procédure. La première action c'est de donner à tout le personnel et aux responsables supérieurs du Centre, la confiance dans la nouvelle restructuration et l'enthousiasme coopératif pour le succès du Centre.

Deuxièmement, l'ONUDI doit intervenir, avec les responsables du CENADEFOR pour le recyclage technique des cadres administratifs et ouvriers du Centre.

D'après notre expérience, nous sommes optimistes de croire qu'avec l'application de cette thérapie, le Centre pourra accomplir sa tâche de promotion avec la garantie d'un succès économique.

Le plan d'organisation que nous prévoyons doit suivre les lignes d'un organigramme qui expose analytiquement les services technico-administratifs ainsi que d'une étude spécifique administrative-commerciale.

Dans ce contexte, on doit donner une priorité dans la mise en place des services suivants :

- a) - METHODES-ORDONNANCEMENT - LANCEMENT -
PLANNING - CONTROLE
- b) - ETUDE ET RATIONNALISATION DES CIRCUITS
ADMINISTRATIFS - GESTION DES COMMANDES -
LIVRAISON - FACTURATION - ACHATS - STOCKS
- c) - CAHIERS DE CONSIGNE - COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION - PRIX DE REVIENT -
DIRECTION PAR OBJECTIFS - DETERMINATION DES BUDGETS - SELECTION DU PERSONNEL (voir Annexe 6). (Organigramme général)
(Organigramme analytique de gestion).
Le projet prévoit 24 mjh d'experts pour mener à bonne fin ces tâches.

VIII. CONCLUSION - SUGGESTIONS A CENADEFOR

Pour donner une suite opérative à notre tâche, nous conseillons de réglementer, avec l'action pratique du start-up de la production, l'analyse des charges que chaque groupe aura dans l'organigramme général i.e.
"Prérogatives du Bureau Technique"

Ce bureau aura les fonctions de l'ingénierie du Centre pour l'étude et le design de la production, la programmation et le choix des procédés de fabrication.

En outre, il accumulera tous les fonctions concernant les études des installations mécaniques et civiles. La formation du personnel, tant sur le plan théorique que pratique fait partie de l'ingénierie du Bureau Technique.

En conclusion de ce rapport, nous recommandons à la Direction du CENADEFOR les premières mesures qui doivent être prises, avec urgence, pour mener à bonne fin ces transformations:

- 1^o) Procéder à l'aménagement des bâtiments suivant les données du plan ci-inclus. (Annexe 7).
- 2^o) Procéder à l'installation d'un transformateur électrique d'une puissance de 250 à 300 kW .
- 3^o) Fournir le bois nécessaire pour compléter les bâtiments, la construction des palettes de transport interne, la réalisation des prototypes de la production prévue et pour le start-up de la nouvelle implantation industrielle.
- 4^o) Prévoir des réunions hebdomadaires entre le PNUD, l'ONUDI et la Direction du Centre pour l'examen de la situation et les démarches à prendre.
- 5^o) Nommer un représentant du CENADEFOR responsable de la coordination entre le personnel de l'ONUDI du projet et les Autorités Gouvernementales compétentes.
- 6^o) CENADEFOR doit donner son approbation officielle au programme de transformation physique du Centre comme proposé dans nos chapitres III et IV.

IX. SUITES A PREVOIR, POSTE 11-07

Les suites à prévoir à la mission objet de ce rapport seront:

1^o) Exécution des plans d'implantation finale et exécutifs avec les plans relatifs des installations électriques, aériennes, des installations d'aspiration des déchets et de distribution d'air comprimé.

2^o) Elaboration et mise en état opérationnel des tâches de l'I..génierie.

3^o) Supervision de l'installation finale des machines et à leur remise en état de marche.

Ces tâches devront être accomplies dans une mission n'excedant pas 1.2 mois. Cette mission ne devra pas démarrer avant que les conditions suivantes aient été remplies.

1^o) Tous les bâtiments seront totalement aménagés selon les plans donnés en Annexes n° 8, 9, 12 (Affûtage).

2^o) Le courant basse tension aura été augmenté de 50 KVA à 250 - 300 KVA par l'installation d'un transformateur additionnel.

NATIONS UNIES



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

ONUDI

PROJET DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

INDUSTRIE DU BOIS

10 octobre 1988

DESCRIPTION DE POSTE

DP/CMR/87/005/11-07/J-12209

Designation du poste Consultant en équipement de production de meubles.

Durée de la mission 3 mois (en deux missions)

Date d'entrée en fonctions Au plus tôt.

Lieu d'affectation Yaoundé

But du projet Former le personnel qualifié des PME, mettre au point et introduire la diffusion de technologies nouvelles, mettre au point des prototypes de mobilier scolaire et administratif et promouvoir l'utilisation du bois dans la construction.

Attributions Le consultant aura pour tâche d'identifier les mesures à être prises au Centre de Promotion du Bois de Nkolbisson, à tous les niveaux, pour permettre sa transformation d'un atelier artisanal en un Centre de Formation et Promotion produisant des articles en bois sur une échelle industrielle (petites séries).

A ce titre, il devra notamment:

1. Recenser l'état des machines et de leur outillage;
2. Proposer à la Direction du CENADEFOR la gamme de produits en bois qui pourrait être fabriquée sur une échelle industrielle (en petites séries);
3. Etablir les spécifications techniques de l'équipement et l'outillage complémentaire à être acheté par le CENADEFOR;
4. Etablir le plan d'implantation pour la nouvelle usine (utilisant les bâtiments existants);
5. Inclure, dans son rapport technique, les mesures qui doivent être prises par la Direction du CENADEFOR pour leur permettre de mener à bonne fin cette transformation.

Toutes candidatures ou communications relatives à cette description de poste devront être adressées à:

Section de recrutement du personnel affecté aux projets, Division des opérations industrielles
ONUDI, Centre International de Vienne, B.P. 300, A-1400 Vienne (Autriche).

Formation et expérience requises:

Ingénieur ou technicien du bois ayant une longue expérience dans la production industrielle (en petites séries) de mobilier en bois. Expérience dans la conception et la mise en marche de telles entreprises nécessaires. Familiarité avec une grande gamme de machines à travailler le bois et avec les conditions dans les pays en développement souhaitable.

Connaissances linguistiques:

Français souhaitable, anglais acceptable.

Renseignements complémentaires

La forêt camerounaise couvre une superficie totale de 20 millions d'hectares dont 17,400 millions sont exploitables. 7 millions d'hectares ont été concédés. Sur cette superficie, 6 % des surfaces concédées, appartiennent à des nationaux, 5 (8,2% des surfaces concédées) à des sociétés d'économie mixtes, et 72, représentant 76,9% des surfaces concédées, à des étrangers.

Bien que plus de 300 essences aient été recensées, seules une vingtaine font l'objet d'une exploitation plus ou moins régulière. 15 d'entre elles représentent plus de 70% de la production forestière totale. Ceci explique le faible rendement de l'exploitation des forêts (environ 5 m³ par ha). En 1984/85, la production de grumes était estimée à 2.100.000 m³, dont 1,2 millions (57%) ont été transformés localement. La consommation locale de sciage était de 472,000 m³ et 108,000 m³ étaient exportés. 785,000 m³ de grumes furent ainsi exportées.

Dans le domaine des ressources humaines, la formation se fait actuellement surtout sur le tas, l'industrie fait encore appel à grand nombre d'expatriés, et les propriétaires de quelques PME n'ont pas de formation. Il y a donc lieu d'entreprendre un programme intensif dans ces domaines.

Conscient des possibilités existantes qui permettent de tirer le maximum de bénéfice de la forêt, le gouvernement camerounais a décidé de mettre un accent particulier, sur une utilisation rationnelle.

C'est ainsi que le VIème Plan Quinquennal de Développement prévoit une série d'actions:

- meilleure connaissance des qualités du bois;
- possibilités d'emploi d'essences actuellement peu ou pas exploitées;
- promotion de la fabrication des meubles.

Le Centre National de Développement des Forêts (CENADEFOR) a reçu mandat de renforcer et de créer en son sein les structures nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Le présent projet d'assistance technique utilisera le CENADEFOR pour former le personnel qualifié des PME, mettre au point des prototypes de mobilier scolaire et administratif et faire la promotion du bois dans la construction. Le Centre de Promotion du Bois de Nkolbisson créé en 1973 avec l'assistance PNUD/FAO est bien indiqué pour ce faire.

QUESTIONARY FOR PLANNING A FURNITURE PLANT

1. INFORMATION REGARDING FUTURE PLANT CONSTRUCTION:

- 1.1. - Customer MINISTRY OF AGRICULTURE - CENADEFOR
- 1.2. - Country interested in the industrial enterprise.
CAMEROON
- 1.3. - Exact place of building area.
NIKOLBISSON-YAOUNDE
- 1.4. - Nearest town ... YAOUNDE at Km... 10 km
Inhabitants.... 800.000
- 1.5. - Accomodations for our staff (as hotels and pensions) and
distance from working place.
10 km
- 1.6. - Means of transportation (plane - ship - train - car - etc.)
UNIDO Project vehicle
- 1.7. - Surface lay-out ... to be done by project Manager
- 1.8. - Surface characteristics (load cm²), nature (rocky, sandy-
seismically). 1 kg./cm²
- 1.9. - Average summer and winter temperature, specify minimal winter
temperature. 20% to 25° C
- 1.10 - Summer and winter air humidity
50% = 90%
- 1.11 - Altitude 800.m. to 1295.m

2. INFORMATION REGARDING ENERGY SOURCES AND TECHNOLOGICAL SERVICES:

- 2.1. - Tension and frequency of low, three-phase and mono-phase
electrical energy. 220 - 380 / 50 Hz
200 m from the workshop
- 2.2. - Electrical energy supply point.
Transformer 50 kVA requested 250-300 KVA *✓*
- 2.3. - Type of fuel (solid - liquid - gaseous) to be used for
technological and sanitary services.
Wood off cuts
- 2.4. - Water supply point for technological use, quantity and pressure.
A chemical analysis is necessary in order to state the necessity
of water conditioning apparatus. Indicate if the water comes from
a well or from an aqueduct.
Urban council water supply
- 2.5. - Drinkable water supply, source, quantity and pressure.
2. atmosphere
- 2.6. - Specify if the electrical energy has to be produced inside the
plant. NO

3. INFORMATION REGARDING TYPE OF SHED CONSTRUCTION:

- 3.1. - The sheds are foreseen in reinforced concrete, in metal prefabricated or other?
.....Wooden, shada and concrete columns.....
- 3.2. - Are there special construction regulations based on the seismical characteristics of the surface?
.....NO.....
- 3.3. - Is the shed furnished by ^{UNIDO} ~~us~~ or not?
.....NOT.....
- 3.4. - If the sheds are to be constructed by a local firm you have to specify the centers of the columns and the height of the same and send us, at the same time, a drawing covering a similar structure.
.....Sub contract.....
- 3.5. - If you already have the shed it is absolutely necessary to send ~~us~~ ^{UNIDO} Expert conseil's lay-out
.....
- 3.6. - It is very important a wide description regarding the thermal insulation of walls and roof.
.....Non exist.....

4. INFORMATION REGARDING THE PRODUCT TYPES:

- 4.1. - It is indispensable for us to have an exact documentation of drawings, photographs and if possible a description. Everything which is necessary, in order to choose with precision the right type of machine.
...The experts ~~UNIDO~~ will do every this necessary.....
- 4.2. - Wood types to be used for hardwood parts, eventually indicating the less high-quality woods to be used for the internal parts.
...Standard cameroon wood species and some secondary species...
...too see annex liste
- 4.3. - Type of material furniture
-plywood (indicate thickness, wood type, origin)
-wood fibre (indicate thickness, origin)
-other types
-chipboard (approx. size)
-plywood plated with high-quality woods
-veneer
-plastic laminate to be imported
...Plywood manufacture in cameroon 4mm, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19mm....
- 4.4. - Filling material or honey-comb: local wood
-resin-bounded paper (indicate origin) importation
-wood
-other types Ilomba - Ayous, test of slice and pillings
.....
- 4.5. - Specify if a part, or the whole production, will be recovered with veneer in high-quality wood.
...Local produced high quality veneer.....
- 4.6. - Specify the type of finishing requested for the varnishing (nitro - polyurethan - polyester - laquer)
...Nitro cellulose imported.....
- 4.7. - Specify type of hardware to be used and if possible state supplier. Hardware to be used will be chosen and ordered from any country in Europe
.....

.1.

F(3)

~~as us = UNIDO~~

- 4.8. - If the supplier of hardware is not Italian, clearly indicate the address.
....Italian and other European sources.....
- 4.9. - Specify if the wood will be completely seasoned or if driers have to be provided (in this case indicate wood types, principal humidity and thickness of the boards) A drier exist but needs reforms.. There is also need for another additional chamber.
- 4.10 - With reference to items 4.3. - 4.4. - 4.5. - 4.7. - we consider it indispensable to receive samples of all the materials to be used. As regards to item 4.6. we need a varnished panel sample.
....Expert will send samples.....
- 4.11 - Specify, for each composed element, the number of annual parts (desks, tables, cabinets etc.)
- state the functional drawings of the furnitures (n° of drawers, n° of shelf, n° of doors, etc.)
- state, at last, if the production have to be of standard or luxurious quality, keeping in mind that the difference between these two depends on the major or minor use of high-quality raw material.
. All production details to be proposed by Expert and approved by CENADEFOR
- 4.12 - Specify the capacity of storage for raw materials and finished good cleared in working months.
. The Expert will establish new programme with CENADEFOR.....

5. VARIOUS INFORMATION:

- 5.1. - Professional training of workers and staff.
. To be provided by the new UNIDO Project.....
- 5.2. - Specify if a vocational training is to be made at the supplier's head-quarters.
As per Agreement signed with UNIDO.....
- 5.3. - The production lines have to be highly automated or if you prefer a large amount of manual labour, using semiautomatic or manual machine.
The existing machinery is manual and new line proposed
..... semiautomatic.....
- 5.4. - Also specify if furnishing and equipment have to be quoted for: officies - kitchen - cafeteria - recreation premises - library etc.
..... YES.....
- 5.5. - Specify if the supply has to be considered "turn-key"
or other forms.
..... NO.....
- 5.6. - As a result of the above-mentioned, specify if the technical assistance of our staff is requested after the starting-up. In this case, specify number of persons and time of services.
..... 4 Technicians.....
- 5.7. - Specify number of working days/year
..... 250 days.....
- 5.8. - Specify number of shifts/day and number of hours/shift
..... 1 shift, 8 hours.....
- 5.9. - Time of offer presentation, validity and eventual time of supply realization
..... 1 week for offer presentation and supply of orders,
..... 3 months maximum

5.10 - Language in which the offer has to be presented.
.....
French and English.....

5.11 - Specify time limit of offer presentation
.....
3 months.....

< Paul Lafay -
- Martin -
- Lucas -
22-3-89 -


- 10 -

Annexa 3
Production Locale



- 17 -
Annexe 3

Production Locale




- 18 -

Produire sans protection et
sans programme




Le Section Presses
et la Production
des Portes



Presse avec plateau
central gâté




la production du
Centra aujourd'hui



années 50

Le secteur
aujourd'hui



Centre Billard Isallien



Centre de l'kolbissin



Annexe

Centre Italien d'Apprentissage


Section Mobilier



- - -

Annexe -



Centre d'entraînement Italien (Affûtage)



Annette . .

Centre Pilote Italien

Atelier du Travail
du Fer



formation

ATTILIO CONSONNI, ARCH. ENG.

Annexe n° 5


Ce nombreuses années de pratique dans les MÉTHODES, L'ORGANISATION et l'INGÉIERIE au sein d'Entreprises de toute dimension nous ont convaincus qu'une action de Formation n'est efficace que dans la mesure où elle se trouve intégrée à un plan d'évolution d'ensemble répondant aussi bien aux attentes des hommes qu'aux imperatifs économiques de l'entreprise.

Les situations concrètes de travail engendrent des comportements dans lesquels se reflètent les connaissances générales et professionnelles, les attitudes, les formes de pensée, les motivations ainsi que les facultés de compréhension des politiques définies par l'entreprise et l'application des procédures de travail. Les déficiences constatées tiennent plus souvent à une défaillance dans l'intégration qu'à des lacunes dans l'un ou l'autre des points évoqués ci-dessus.


Le développement d'actions de FORMATION, soit dans le cadre même de l'entreprise, soit dans un cadre plus élargi, permet l'évolution des attitudes vers une meilleure compréhension des objectifs fixés, et de ce fait, une meilleure participation de chacun à la résolution des problèmes qui se posent au niveau de sa compétence dans sa fonction.

Les Actions de Formation que nous dispensons visent à une synthèse des éléments énoncés ci-dessus à partir de cas réels et concrets issus de nos applications en entreprises.

Chaque programme est élaboré en fonction des nécessités et des problèmes posés d'une part des temps et budgets dont on dispose, d'autre part



ORGANIGRAMME



Tâches du Directeur du Centre

1. Gestion de la coordination, politique économique et financière du Centre avec CENADEFOR
2. Gestion des rapports et planification budgétaire du Centre
3. Gestion des relations publiques
4. Contrôle de la gestion administrative
5. Gestion de la planification de la production
6. Contrôle de la gestion commerciale et technique
7. Gestion des archives, des magasins, des clients et des fournisseurs
8. Gestion de l'activité de presse et publicité
9. Contrôle de la gestion des ventes et des prix de revient et des offres
10. Gestion des bilans trimestriels et annuels du Centre
11. Gestion des mouvements bancaires et de la caisse du Centre
12. Gestion des assurances et de l'assistance du personnel.


Anneexe 7
Modification du
bâtiment



Annexe I Travaux complémentaires




Bâtiment des séchoires et chaudières




Fosses séchées

Annexe 4


Le nouveau secteur tapisserie "D"





-Annexe 2

G. M. FRANCIS

9

CENADEFOR	ATELIER	C.P.B.	SECTEUR	TAPISSERIE
PLAN	SCALE 1:100	DRAWN	APPROV.	REVIS.
	11/11 17 4 89			

BILL OF QUANTITIES

JOB N'KOLBISSON Nouveau chantier


Secteur : Tapisserie

REF Projeto PNUD - CMR-77/006

PAGE 45

ITEM No	DESCRIPTION	UNIT	Quant.	UNIT PRICE	TOTAL
1	Latte 80 x 40 x 4 m - walls	N°	130		
2	-" - purlins	N°	98		
3	-" - " bracing diag.	N°	8		
4	Iroko 40 cm x 10 cm x 4 m	N°	5		
5	-" - " x 5 m	N°	6		
6	Cline 20 cm	mètre	690		
7	Farmes à detail	N°	15		
8	Mech (béton armé) x 1 m de large	m	70		
9	Papier goudronné	m²	12		
10	Plaque alumg - toit	m²	332		
11	Ridge	m	26		
12	Straps - fer à detail	N°	12		
13	Boulons à écrou 10 x 1,2	N°	48		
14	Clous - toit	kg	5		
15	Clous 8 cm	kg	8		
16	Clous 6 cm	kg	7		
17	Plaques de finition des poutres	N°	16		
18	Portes 1 m x 2 m	N°	4		

Annexe 9



- 49 -
annexe 3

Le nouveau settant "E"



Bâtimennt prévu pour le stockage et finissage



PRODUCTION PROPOSEE DU SECTEUR 3. - Bois massif

- Menuiserie

- Boiserie

- Parquet

- Moulures

- Sculptures

- Plinthes

- etc...

= Meubles

- Composants de meubles

- Chaises

- Chassis de salon

- etc...

PORTONCILLO D'INGRESSO

DUKE


Per un ingresso spazioso
può essere scelta questa versione
del portoncino che è
perfettamente rispondente alle
aspettative del miglior
senso estetico. (Duke Mogano)



- 49 -

ONE ELEMENT DOOR

DWG
1-002





- 50 -

DOOR WITHOUT RABBET

DWG. —
1-001

STRUCTURE D'UNE PORTE







PORTA BALCON

INFISSI G.M.L.

Di una casa costruita
50 anni fa ed oggi demolita per
esigenze urbanistiche
è stato detto: "Incredibile!
Guardando queste finestre sembra
che siano state installate ieri".
Erano finestre Giacomelli





REVETEMENT DE PAROIS




PLAFOND EN BOISERIE



Fissaggio non a vista
con graffe speciali


FINISSAGE A AGRAFES



Staffe





Cancio Vilin



Contro—staffa


Fissaggio con chiodi e
viti

FINISSAGE AVEC
CLOUS ET VIS




Armatura di tavole con fissaggio a vista
e non a vista


Profili esterni PROFIL EXTERNE



Profili interni PARQUET ET PROFIL INTERNE




PLINTHES




60
060

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MASOGNO	WHITE
BAMIN	GREZZO 101	NATUR. 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	BIANCO 110
PINO							




70
070

	RAW	NATUR.	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MASOGNO	WHITE
BAMIN	GREZZO 101	NATUR. 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	BIANCO 110
PINO	201	202		204			




75
075

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MASOGNO	WHITE
BAMIN	GREZZO 101	NATUR. 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	BIANCO 110
PINO							



70
070

	RAW	NATUR.	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MASOGNO	WHITE
BAMIN	GREZZO 101	NATUR. 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	BIANCO 110
PINO	201	202		204			




85
095

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MASOGNO	WHITE
BAMIN	GREZZO 101	NATUR. 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	BIANCO 110
PINO							




020




018

	RAW	NATUR	OAK	WALNUT NOCE CHIARO	WALNUT NOCE SCURO	MARQUETRY	WHITE
PINE PIN	GREZZO RAMIN	NATUR	ROVERE	104	105	106	
PINE PIN							




021




021

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT NOCE CHIARO	DARK WALNUT NOCE SCURO	MARQUETRY	WHITE
PINE PIN	GREZZO RAMIN	NATUR	ROVERE	104	105	106	
PINE PIN							




023




025

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT NOCE CHIARO	DARK WALNUT NOCE SCURO	MARQUETRY	WHITE
PINE PIN	GREZZO RAMIN	101	102	103	104	105	106
PINE PIN							




025




025

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT NOCE CHIARO	DARK WALNUT NOCE SCURO	MARQUETRY	WHITE
PINE PIN	GREZZO RAMIN						
PINE PIN	201	202		204			




028




020

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MADGAMY	WHITE
RAMIN	GREZZO 101	NATUR 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	BIANCO 110
PINE							




028




025

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MADGAMY	WHITE
RAMIN							
PINE							




028




028

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MADGAMY	WHITE
RAMIN	GREZZO 101	NATUR 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	BIANCO
PINE							












028



028

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MADGAMY	WHITE
RAMIN							
PINE							



MOULURES - PLINTHES



	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
ABETE	GREZZO 101	NATUR 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	
PINO							

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
RAMIN	GREZZO 101	NATUR	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
PINO							



	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
RAMIN	GREZZO 101	NATUR	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	
PINO							

	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
RAMIN	GREZZO 101	NATUR	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	
PINO							



	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
RAMIN	GREZZO 101	NATUR	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	
PINO							





RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
GREZZO	NATUR	ROVERE	NOCE CHIARO	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
RAMIN	101	102	103	104		
PINO	201	202		204		





RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
GREZZO	NATUR	ROVERE	NOCE CHIARO	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
RAMIN						
PINO	201	202		204		




RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
GREZZO	NATUR	ROVERE	NOCE CHIARO	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
RAMIN	101	102	103	104		
PINO	201	202		204		





RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
GREZZO	NATUR	ROVERE	NOCE CHIARO	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
RAMIN						
PINO		202		204		





RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
GREZZO	NATUR	ROVERE	NOCE CHIARO	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
ABETE						
PINO	201	202		204		




050




051



052



053





	RAW	NATUR.	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
RAMIN	GREZZO 101	NATUR. 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO	MOGANO 106	BIANCO
PINE							

	RAW	NATUR.	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
RAMIN	GREZZO 101			NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO	MOGANO 106	
PINE							

	RAW	NATUR.	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
RAMIN	GREZZO 101	NATUR. 102	ROVERE 103	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO	MOGANO 106	
PINE	201	202		204			



	RAW	NATUR.	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANDARIN	WHITE
RAMIN	GREZZO 101			NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO 105	MOGANO 106	
PINE							



221

020



	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MAHOGANY	WHITE
RAMIN	GREZZO 101		ROVERE	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
PINE	PINO 201						
DOUGLAS	DOUGLAS 401						



222

020



	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MAHOGANY	WHITE
RAMIN	GREZZO 101		ROVERE	NOCE CHIARO	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
PINE	PINO 201						
DOUGLAS	DOUGLAS 401						



224

020


	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MAHOGANY	WHITE
RAMIN	GREZZO 101		ROVERE	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
PINE	PINO 201						
DOUGLAS	DOUGLAS 401						





225

020


	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MAHOGANY	WHITE
RAMIN	GREZZO 101		ROVERE	NOCE CHIARO 104	NOCE SCURO	MOGANO	BIANCO
PINE	PINO 201						
DOUGLAS	DOUGLAS 401						




042




231




	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANGANESE	WHITE
RAMIN	GREZZO 101		ROVERE NOCE CHIARO		NOCE SCURO MOGANO		BIANCO
PINE	PINO 201						




232




	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANGANESE	WHITE
RAMIN	GREZZO 101		ROVERE NOCE CHIARO		NOCE SCURO MOGANO	105 106	BIANCO
PINE	PINO 201	202					




241




	RAW	NATUR	OAK	LIGHT WALNUT	DARK WALNUT	MANGANESE	WHITE
IR	ABETE 301		ROVERE NOCE CHIARO		NOCE SCURO MOGANO		
PINE	PINO 201						
DOUGLAS	401						






P 837
700 x 930



P 838
620 x 800



P 839
640 x 800



P 707
65 x 435



P 708
110 x 125




P 709
65 x 275

P 709
65 x 305



P 710
60 x 235



P 711
60 x 240



P 712
70 x 330

P 706
35 x 435

P 707
60 x 440

P 708
60 x 430

P 703

65 x 235


P 709
60 x 235

P 710
60 x 265


P 711

65 x 225






DRAINER ASSEMBLY DETAIL



MATRIX
TABLE




MAGAZINE
HOLDER




103

Tavolo da salotto PROVENZALE rotondo
Table pour salon PROVENCALE ronde
Ø cm. 65 - Altezza cm. 45



116

Tavolino SCRIVANIA
Petite table BUREAU
cm. 70 x 45 - Altezza cm. 77




481

Attaccapanni tipo
BISMARCK
Portemanteau type
BISMARCK

482

Attaccapanni tipo
PROVENZALE
Portemanteau type
PROVENCALE
Altezza cm. 190


modello
508




I nostri letti vengono spediti debitamente smontati, in un imballaggio robusto e razionale. Sono dotati di rotelle che permettono un facile e comodo spostamento.
Misure d'ingombro: cm. 135x67x97.

Cuesto articolo è disponibile in tinta noce opaca o brillante.


Nos petits lits sont expédiés, démontés, dans un emballage robuste et rationnel. Ils sont pourvus de roulettes pour être facilement et rapidement déplacés.
Dimensions: cm. 135x67x97.




Castello tipo MESSICO
Chateau type MEXICO
Lunghezza cm. 195
Larghezza cm. 90
Altezza cm. 200




Castello tipo WAMA
Chateau type WAMA



Lotto tipo MILENA
Lot type MILENA
Lunghezza cm. 195
Larghezza cm. 95




Castello tipo PROVENZALE
Chateau type PROVENCAL
Lunghezza cm. 195
Larghezza cm. 90
Altezza cm. 200



363

Letto tipo MESSICO D.
Lit type MEXICO D.
Lunghezza cm. 195
Larghezza cm. 90




364

Letto tipo PROVENZALE A.
Lit type PROVENCAL A.
Lunghezza cm. 195
Larghezza cm. 90


- 75 -




CHAIRS & TABLE MODEL B-301




CHAIRS & TABLE MODEL B-302







CHAIR MODEL B-204



CCLAIR MODEL B-202




CHAIR MODEL B-201




CHAIR MODEL B-203


CARCASSES POUR SALONS



ARM-CHAIR FRAME




mass




TAVOLO QUADRATO
H 74 P 90 L 88
7802 piano S5 bianco
7801 piano noce

a consolle **




TAVOLO A CONSOLLE
H 75 P 43,5/87 L 150
7842 S5 bianco
7841 noce


fondo ***



TAVOLO TONDO ALLUNGABILE
H 74 D 110/155
7782 piano S5 bianco
7781 piano noce




TAVOLO QUADRATO ALLUNGABILE
H 74 P 59/140 L 88
7802 piano S5 bianco
7801 piano noce



TAVOLO A CONSOLLE GRANDE
H 75 P 43,5/87 L 180
7852 S5 bianco
7851 noce

ribaltabile



TAVOLO RETTANGOLARE ALLUNGABILE
H 74 P 89 L 124/165
7832 piano S5 bianco
7831 piano noce


* TAVOLI MASSELLATI: Quando il tavolo è bianco occorre indicare il colore dei masselli del piano (bianchi, azzurri, gialli o frassino); le gambe sono invece bianche o frassino.

Quando il tavolo è in noce, gambe e masselli sono automaticamente in colore noce.

** TAVOLI A CONSOLLE: Quando il tavolo è bianco occorre indicare il colore dei masselli del piano e dei profili delle gambe (bianchi, azzurri, gialli o frassino).

Quando è noce, masselli e profili sono automaticamente in colore noce.

*** TAVOLO TONDO: È disponibile in tre versioni. Tutto noce - Tutto bianco - Con piano bianco e profilo e gamba in frassino.



TAVOLO ESTRAISIBILE + ANTA CON GAMBE METALLICHE RIBAL (con due ripiani)
H 125 P 40 L 60

2762 S5 bianco

2751 noce

TAVOLO ESTRAISIBILE + ANTA CC CON GAMBE METALLICHE RIBAL (con due ripiani)
H 125 P 40 L 60


2762 piano S5 bianco

N.B.: Questo elemento deve essere associato ad un elemento H 55 più zoccolo

tavolini bassi



TAVOLINO QUADRATO
H 35 P 90 L 60
7842 piano S5 bianco
7841 piano noce




TAVOLINO E76
H 30 P 90 L 60
7262 S5 bianco
7261 noce

ti:

RASSI: Per tutti i letti singoli (massello, Marina, Castello, Turca Salus, e Boy), usare il materasso mod. A (art. 6540) per i secondi letti estraibili (nei modelli Marina e Castello) e per il letto ribaltabile usare il materasso mod. B (art. 6556). Gli letti matrimoniali (ad esclusione della turca matrimoniata in SS) usare i letti standard (170 x 190).

Tutti i letti vengono forniti di rete, compresa nel prezzo.

ti massello



**LETTO SINGOLO
IN MASSELLO
(con rete)**
H 68 P 201 L 88

6060 bianco	L 251.600
6070 azzurro	L 251.600
6060 giallo	L 251.500
6390 frassino	L 263.000
6100 noce	L 263.000


ti «boy»



**LETTO «BOY»
COMPRENSIVO DI RETE**
H 68 P 199 L 88

6002 SS bianco	L 259.500
6001 noce	L 264.000


ti marina



**DIVANO LETTO
«MARINA»
CON CASSETTI E RETE**
(esclusi: materasso -
copriletto e cuccini)
H 62 P 89 L 190

6822 SS bianco	L 399.000
6821 noce	L 433.500


ti a castello



**LETTO A CASTELLO
CON DUE CASSETTI**
(due reti comprese -
esclusi materassi -
e copriletto)
H 128 P 66 L 192

6342 SS bianco	L 831.000
6341 noce	L 892.000

ti a ponte




LETTO A PONTE
(per inserimento letto
SCY) con rete -
esclusi copriletto
e materasso
H 126 P 69 L 192

6862 SS bianco	L 395.000
6861 noce	L 433.000
SCALETTA METALLICA (con gradini in legno) e barre di sicurezza	
6720 bianco	L 87.500
6730 bianco	L 87.500

attico

Sotto il letto Boy
più cassetti che in



attico Sov

in alto, possono essere i due

**COPPIA CASSETTI
ESTRAIBILI**


5852 S bianco

5851 noce

LETTO ESTRAIBILE

5382 SS bianco

6241 noce



**LETTO MATRIM.
IN MASSELLO**
(con rete)
H 68 P 202 L


6200 bianco

6210 azzurro

6220 giallo

6230 frassino


6240 noce



**LETTO «BOY»
MATRIMONIALE**
(comprendente la
matrimoniale)
H 68 P 193 L

5892 SS bianco


6281 noce



**DIVANO LETTO
«MARINA»
CON SECONDO
ESTRAIBILE E I**
(esclusi: materasso -
copriletto e cuccini)
H 52 P 83 L

6832 SS bianco

6231 noce



**LETTO A CAST.
CON TERZO LI
ESTRAIBILE**
(tre reti comprese -
esclusi materassi -
e copriletto)
H 128 P 53 L

6822 SS bianco

6251 noce

elemento con letto ribaltabile

orientabili anche a destra o sinistra
N.B.: misure del materasso (non incluso): H 12

P 40 L 120
ANTA E VANO
H 139 P 40 L

6262 SS bianco

6281 noce


ANTA CORNICE
H 138 P 40 L

6272 SS bianco

ANTA RIVESTITA
H 139 P 40 L

6282 SS bianco


6281 noce



PRODUCTION DU SECTEUR "C"







MEUBLES EN PANNEAUX

- Portes isoplanes
- Bureaux
- Armoires - bibliothèques
- Boîtes composantes
- Meubles classiques
- Meubles modernes
- etc...




$$E = W - X + 6$$

$x = \text{max } 7 \text{ mm}$



SCHEMA MONTAGGIO ARMADI



- 38 -

POSTFORMING TOP
PIANI DI LAVORO

BACK-Panel
DORSI


SIDE- LATERALI

DRAWERS
CASSETTI

DOORS
ANTE

Interior Plane
PIANI INTERNI

Skirting-board
ZOCCOLI






KITCHEN ELEMENTS


- 90 -

203




COLORE: come l'art. 206 o l'art. 207
COLOUR: like art. 206 or art. 207

204




COLORE: come l'art. 206 o l'art. 207
COLOUR: like art. 206 or art. 207

205



COLORE: come l'art. 206 o l'art. 207
COLOUR: like art. 206 or art. 207



Comp. 603/A


Comp. 603/A

240

240

Esempio di composizione studio-soggiorno-libreria
Esempio di composizione libreria-studio

604
605



Design by Arch. BRUNO SOVANI
604
605
606
Esempio di composizione studio-soggiorno

LINEA ATTREZZATA

Le scrivanie di questa linea oltre ad essere particolarmente eleganti, sono fornite di una speciale canalina frontale che funziona nella parte superiore come utile incavo portaoggetti e nella parte inferiore come canale per il passaggio di cavi elettrici e telefonici.

Vi sono inoltre due centraline di servizio fornite di doppia presa elettrica, foro passante per cavo telefonico, boccola per inserimento del portatelefono e della lampada snodabile.

L'appendice possiede due comode prese elettriche e una boccola per l'inserimento della lampada o del leggio (al servizio della macchina da scrivere).

EQUIPPED LINE

The writing desks belonging to this line, besides being particularly elegant, are fitted, as standard, with wireway channels providing in the upper part storage for different objects and, below, housing for electric and telephone cables.

There are, moreover, two service gearboxes, both of them equipped with two power sockets, hole for telephone wire and facility for locating telephone rack and adjustable light.




The extension has two electric sockets, and a connection for the lamp or the reading frame.



LIGNE EQUIPE




Les bureaux de cette ligne outre à être particulièrement élégant sont dotés d'une particulière gaine technique qui fonctionne dans la partie supérieure comme gouttière et dans la partie inférieure comme canal pour contenir les câbles électriques et téléphoniques.

Il y a puis deux centrales de service équipées de double prise de courant, passage pour cable téléphonique, douille de support pour lampe orientable ou porte-téléphone.

Le retour a deux prises électriques et une douille de support pour lampe ou pochette (en cas de machine à écrire).







I MOBILI

Gli elementi della serie Planiver sono realizzati in tre diverse altezze: cm 76, cm 146, cm 216 e in due larghezze: cm 47 e cm 90. Inoltre vi sono elementi ad anta scorrevole con altezza cm 76 e cm 146 e larghezza cm 144. Tutti i mobili sono dotati anteriormente di piedini regolabili per garantire in ogni caso una perfetta allineabilità.

STORAGE

Planiver storage units are built in three heights: cm 76, cm 146, cm 216 and in two widths: cm 47 and cm 90.

In addition two sliding door units cm 76 or cm 146 high and cm 144 wide are made.

All units are equipped frontally with adjustable feet allowing to keep them aligned.

LES MEUBLES

Les éléments de la série Planiver existent en trois hauteurs: cm 76, cm 146, cm 216 et en deux largeurs cm 47 et cm 90.


Il y a également des éléments à portes coulissantes avec hauteur cm 76 et cm 146 et largeur cm 144.

Tous les meubles ont antérieurement des petits pieds réglables pour garantir dans tous les cas un parfait alignement.



ART. 383/A
POLTRONA
Arm-chair / Fauteuil
Sessel / sillón
L 60 H 103 P 55

ART. 382/A
SCRIVANIA 5 CASSETTI 1 PORTA
Desk with 5 drawers and 1 door / Bureau 5 tiroirs et 1 porte
Schreibtisch / Schubladen und 1 Tür / Escritorio con 5 cajones y 1 puerta
L 157 H 78 P 70



STUDIO

ART. 381/A
LIBRERIA
Bookcase / Bibliothèque
Bücherschrank / Estanteria para libros
L. 200 H. 215 P. 45



SI RICHIESTA È POSSIBILE FORNIRE CRISTALLIERA
A 3 P. E CREDENZA A 4 P.
3 Door glass cases and 4 door sideboards
can be furnished on request!

Sur demande, nous fournissons la vitrine avec 3 portes
et le buffet avec 4 portes
Auf Anfrage kann die Vitrine mit 3 Türen und die Kredenz
mit 4 Türen geliefert werden
Si quieren podemos suministrar cristaleria de 3 puertas
y aperador de 4 puertas



ART. 341/A
CRISTALLIERA IN FRASSINO OLIVATO
Glass case in olive-finish ash
Vitrine en frêne et olivier
Vitrine aus Esche mit Olivennholz
Cristallera en frêno olivo

ART. 342/A
TAVOLO ROTONDO ALLUNGABILE
Round extending table
Table ronde avec rallonges
Ausziehbarer runder Tisch
Mesa redonda con prolongación
120 - 180

ART. 343/A
SEDIA INTAGLIATA
Carved chair
Chaise sculptée
Geschnitzter Stuhl
Silla tallada

L I S T E S E T

FICHES MECANIQUES DE

TOUTES LES MACHINES ET APPAREILS

EXISTANT AU CENTRE DE NKOLBISSON

EN AVRIL 1989.

Matériel existant dans le dépôt et traitement du bois

Final position (see plan)	Q.ty	MACHINE	Power KW	Compress. air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
1 A	1	Tronçonneuse Wadkin (2e stage)	4		6 10		Existe au secteur B 1
2 A	1	Séchoir à bois 10 m3	6				?
3 A	1	Chaudière à bois				2 mg2	
4 A	1	Autoclave d'imprégnation					
5 A	1	Compresseur 1000 lt.		12 atm.			
6 A	1	Voiture élévateur à fourches	5 tonnes				

Matériel existant pour le département "B"

Final position (see plan)	Q.ty	MACHINE	Power Kw	Compress air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
1 - B	1	Scie radiale	4,5		80 mm		
2 - B	1	Scie à ruban à table	3		100 mm		
3 - B	1	Scie à ruban à table	2,2		102 mm		
4 - B	1	Scie à ruban dédoubleuse	15		180 mm		
5 - B	1	Scie à ruban à table	4		110 mm		
6 - B	1	Scie circulaire multiples lames	3,6		198 mm		
7 - B	1	Combinée raboteuse/ dégauchis.	4		160 mm		
8 - B	1	4 faces raboteuse/ bouveteuse	21		2x150 mm 2x100 mm		
9 - B	1	Moulurière 7 têtes	26,5		2x100x70 mm 2x 90x90 mm 1x250x150 mm 1x200x150 mm		
10 - B	1	Machine combinée 5 opérations	8,5				
11 - B		Combinée rabot. Dégauchis. mort.	4				

Final position (see plan)	Qty	MACHINE	Power kW	Compress. air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
12 - 3	1	Raboteuse 550	5,0		430x90 mm		
13 - 3	1	Ponceuse à moulures	0,84		104 mm		
14 - 3	1	Scie circulaire	4,5				
15 - 3	1	Profileuse automatique	5,6		150 mm		
16 - 3	1	Tour copieur à 4 broches	4				
17 - 3	1	Toupie	2,3				
18 - 3	1	Toupie	4				
19 - 3	1	CT 4 Rye Tenoner	3,2		100 mm		
20 - 3	1	Tour à bois	3				
21 - 3	1	Tononneuse combinée toupie	5,6		120 mm 155 mm		
22 - 3	1	Tononneuse 5 spindles	11,3		150x40 mm		
23 - 3	1	Perceuse à tourillons	1,5				

Matériel existant commun aux départements "B" et "C"

Final position Q-ty (see plan)	MACHINE	Power KW	Compress. air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
10 - BC	1 Mortaiseuse à chaîne perceuse	3		30 mm		
11 - BC2	1 Perceuse calibreuse	11,96				
12 - BC2	1 Ponceuse à profile	0,75				
13 - BC2	1 Ponceuse à bande	4,1				
14 - BC2	1 Aspirateur	5,5		270 mm		
15 - BC2	1 Aspirateur	5,5		270 mm		
16 - BC2	1 Aspirateur	5,5		270 mm		
23 - BC	1 Presse à cadre pneumatique		-			
35 - BC	1 Presse à chaise pneumatique					

Matériel existant pour le département "C"

Final position (see plan)	Q.ty	MACHINE	Power Kw	Compress. air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
24 - B	1	Mortaiseuse - persinneuse	1,7		580x120 mm		
25 - B	1	Mortaiseuse automatique	1				
26 - B	1	Tenonneuse automatique	2		100x80 mm		
27 - B	1	Tour à bois avec chariot	1,1				
28 - B	1	Mortaiseuse à chaîne	4,9				
29 - B	1	Mortaiseuse à bédane	3,9		100 mm		
30 - B	1	Rye Slot mortiser	1,7				
31 - B	1	Tourillonneuse	0,75				
36 - B	1	Compresseur	3				
1 C	1	Combinée scie circulaire/ toupie	8,8		148		
2 C	1	Scie à panneaux murale	2,25				
3 C		Edge banding machine					
4 C	1	Perceuse à multiples mèches	4				
5 C	1	Défonceuse	3,4				
6 C		Mélangeur de colle					
7 C		Encolleuse à 4 cylindres					
8 C	1	Presse hydraulique à chaud	1,5				
9 C	1	Presse hydraulique à froid	2,25				

Matériel existant pour le département "F"

Final position Q.ty (see plan)	MACHINE	Power KW	Compress. air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
1 - F	1 Affûteuse de scie circulaire	0,55				
2 - F	1 Affûteuse de grande scie à ruban	1,125				
3 - F	1 Tensionneuse Stenner	0,75				
4 - F	1 Affûteuse de fraises	0,55				
5 - F	1 Affûteuse de fraises	2,62				
6 - F	1 Welding clamp					
7 - F	1 Affûteuse de scie à ruban	0,375				
8 - F	2 Gaz bottles					
9 - F	1 Anvil					
10 - F	1 Affûteuse de couteaux	1				
12 - F	1 Comresseur	1,5				
13 - F	1 Meule électrique	3,8A				
14 - F	1 Bench vise et meule					
15 - F	1 Biseauteuse	0,75				
16 - F	1 Brazing clamp					
17 - F	1 Perceuse verticale	0,75				

FICHE MÉCANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "A"

MACHINE N° 3

Ref: in Layout N° 1

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Scie radiale
----------------------------	--------------

Operators required : 1 machine operator 1 helper

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION

Wadkin Ltd.
Green Lane Works
Leicester LE5 4PF
U.K.

<u>FUNCTION</u>	<u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>
Direct drive Stroke length 600 mm	infeed and outfeed table length stops at outfeed table

STARTER	KW	MOTORS
Right hand side Below table	HP 5	rpm 2850

<u>PHYSICAL STATE</u>	<u>RESIDUAL VALUE</u>
Dust exhaust Ø 120 mm Machine does not stop in end position Since it is a right hand operation the switch has to be changed to left hand position to avoid accidents. Run out of spindle 0.08 Lateral out of true running of saw flange 0.06 mm To be used for rough cross cutting and tren- ching work	present 4C

<u>PIÈCES MANQUANTES ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES</u>	<u>COUT DES RÉPARATIONS</u>
Both tables should be equipped with rollers to facilitate length adjustment On and off push button unit to be replaced Type 620 contactor mounted on door of control gear cavity to be replaced Machine needs complete overhauling.	\$ 2500 = FCFA. 7.0.000

Local Work

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "A"

MACHINE N° 1

Ref: in Layout N° 2-3.

<p><u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> Chaudière avec 1 chambre séchoir Séchoir préfabriqué Operators required : 1 ouvrier spécialisé-2 aides</p>				
<p><u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u></p> <table><tr><td>WELLS G.F. Wells Ltd. Timber Drying Engineers Bath Street Works Sheffield, S1 4LJ</td><td>Taylor Valves Boiler</td></tr></table>			WELLS G.F. Wells Ltd. Timber Drying Engineers Bath Street Works Sheffield, S1 4LJ	Taylor Valves Boiler
WELLS G.F. Wells Ltd. Timber Drying Engineers Bath Street Works Sheffield, S1 4LJ	Taylor Valves Boiler			
<p><u>FONCTION</u></p>		<p><u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u></p> <p>Controls Center</p>		
<u>DEMARREUR</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>		
	6			
<p><u>ETAT PHYSIQUE</u> Le contrôle de vitesse a été remplacé, mais il ne correspond pas à l'original</p>		<p><u>VALEUR RESIDUELLE</u></p> <p>60%</p>		
<p><u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u></p> <p>Voir au verso</p>		<p><u>COUT DES REPARATIONS</u></p> <p>USS 1 500. a.p.p</p>		


A ACHETER IMMEDIATEMENT

- Item 1. Insulation of boiler to reduce heat lost.
" 2. Extracteur à vis aux poussoires hydrauliques (voir dessin)
" 3. Automatic command for kiln chamber and fan.
(Chamber to be constructed locally)

A ACHETER EVENTUELLEMENT

Spares for Kiln/Boiler Plant requested

- Item 1. Two sets of Main door seals & adhesive
" 2. Six control panel indicator bulbs.
" 3. Cover for fan timer.
" 4. Six valve stems, discs & seats ($\frac{1}{2}$ ")
" 5. Six gauge glasses for boiler.
" 6. One set of boiler manhole gaskets.
" 7. Refractories for combustion chamber.
" 8. Thermometer for testing oven.
" 9. One 'Protimeter' moisture meter.
" 10. One 'Gann' moisture meter.
" 11. Two sets of fan motor drive belts.
" 12. Fifty wicks for recorder's wet bulb.
" 13. Two complete recorder pen arm sets.
" 14. Two bottles of ink, spare nibs.
" 15. Three hundred N° 633 24 HR Recorder charts.
" 16. One hundred 'Wells' Data Sheets.
" 17. 1 tap 1/4
" 18. 2 -" 3/4
" 19. 2 -" $\frac{1}{2}/1/4$
" 20. 3 -" 3/8
" 21. 3 -" 125 - C $\frac{1}{2}/1/4$
" 22. 2 Dewartane A S C D steam control valves.
" 23. 220 N. 50 HTZ, Steam 0-125, Pipe 3/4, orifice 3/4
serial n° 12/74, Catalogue n° 8222 E3.
" 24. 2 Steam control valves, Pipe $\frac{1}{2}$, orifice 5/8
Catalogue n° 8222 D2. The other data as in item n° 22
" 25. 1 Water level control Gent Dome Bell.
" 26. 1 Set of rectangular gaskets 90 x 50 cm for boiler rear
access for internal cleaning.
" 27. 1 Set of rectangular gaskets 48 cm x 26 for boiler rear
access for internal cleaning.



FICHE MÉCANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "A"

MACHINE N° 55

Ref: in Layout N° 4

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Autoclave d'imprégnation Impregnating plant
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR,EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u>
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
Not yet under roof	60%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>
	none

- 110 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR A
MACHINE N° -----

Ref: in Layout N° 5

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	
Compresseur à vis	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	
Mannesmann Demag AG. D 6000 Frankfurt (M)90 West Germany	Type SE 51S 49047/01/261 1986
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
	Réservoir d'air
<u>DEMARREUR EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u>
	37 rpm 3000 5,3 m ³ d'air minute
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
- Neuf mais tableau de commande électrique complètement brûlé - Ne fonctionne plus	50%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>
Un tableau de commande électrique neuf est nécessaire	\$320

- 10 -

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR"B".....
MACHINE N° ..26....

Ref: in Layout N° .1...

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT		Scie radiale Radial arm saw
Operator required : 1 (2)		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> <u>EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION</u>		
<u>STROMAB</u> Italy		
Stromab s.a.s.		
Di l. Bertesi - E. Tamagnini + Co..		
Via Capri - Ravarino		
I-41019 Limidi di Soliera/MO		
<u>FONCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>	
Direct driven	Infeed and outfeed table	
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u> <u>STARTER</u> <u>LOCATION</u>	<u>KW</u> <u>KW</u> HP 6	<u>MOTEURS</u> <u>MOTORS</u> rpm 3000 V 220/380
<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>	Dust exhaust duct Ø 80 mm table without rollers spindle runout 0.03 mm camming of flange 0.05 mm squared spindle end damaged	<u>VALEUR</u> <u>RESIDUELLE</u> <u>RESIDUAL</u> <u>VALUE</u> PRESENT 60%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED</u>		<u>COUT DES</u> <u>REPARATIONS</u> <u>RESTORATION</u> <u>COSTS</u>
For loosening saw nut second wrench has to be purchased for square end (20 mm) - Replacement of thumb starting switch required - Replacement of motor fan cover - Replacement of dust cover on main rear vertical cylinder - Complete dismounting and general revision required - New table top needed		

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° 28

Ref: in Layout N° 2

NOM DE L'EQUIPEMENT
NAME OF EQUIPMENT

Scie à ruban à table
Table band saw

Operator required : 1

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

CENTAUBRO

Via Carpi - Ravarino, 87
41019 Limidi di Soliera
Modena - ITALY

FONCTION
FUNCTION

Wheel diameter 700 mm
Vee belt drive

EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS
AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED

Saw blade guide above table

DEMARREUR
EMPLACEMENT

KW
KW

MOTEURS
MOTORS

STARTER
LOCATION

HP 4

rpm 1420

ETAT PHYSIQUE
PHYSICAL STATE

Dust exhaust duct 3 100 mm
Top wheel cover not available
Run out top wheel 0.05 without tyre
bottom wheel 0.04 on tyre
Camming on rim top wheel 0.2 mm
bottom wheel 0.08 mm
Table level accuracy and fence angle 0.1 mm

VALEUR
RESIDUELLE
RESIDUAL
VALUE

Present 50

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES
PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED

Wheel covers have to be replaced

Local repair

COÛT DES
REPARATIONS

RESTORATION
COSTS

US \$80

- 13 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"
MACHINE N°
Ref: in Layout N° 3

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> Scie à ruban	
Opérateur : 1	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u> CENTAURO Model 700 CO Via Carpi - Ravarino, 87 41019 Limidi di Soliera Modena - ITALY N. 3034	
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u> 2.2 rpm 2824
<u>ETAT PHYSIQUE</u> Dust exhaust Ø 102 mm	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> - The revolving back saw blade support on top saw blade guide not functioning well. - A new handle for top rise and fall saw guide.	<u>COUT DES REPARATIONS</u>

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "B"

MACHINE N° 2

Ref: in Layout N° 4

NCM DE L'EQUIPEMENT

Scie à ruban dédoubleuse

Opérateur demandé : 1 mécanicien + 1 aide

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION

Stenner

Stenner of Tiverton Ltd.

Lowmann Works

Tiverton, Devon

EX 16 4 J X

U. K.

FONCTION

Automatic feed roller
wheel dia. (3') 915 mm
wheel rpm 750

EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS

Manque la table à roulements pour
le chargement et déchargement du
bois.

DEMARREUR EMPLACEMENT

KW

MOTEURS

HP 20 V 380/420 rpm 1470

à droite

ETAT PHYSIQUE PHYSICAL STATE

Dust exhaust duct Ø 180 mm
Machine in good condition

VALEUR RESIDUELLE

band saw blade with swaged teeth (needs stellite
tipping)
run out of wheels top 0.02
bottom 0.05
camming of wh. als top 0.2
bottom 0.25

RESIDUAL VALUE

present
60%

PIÈCES MANQUANTES ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES

1° Il est nécessaire une revision générale
analytique.

2° Fournir nouveau guide supérieur de la lame.

i.e. original parts : illustration n° 61024,
61025, 61026 respectively : locking handle,
locking nut and sawguide clamp.

Outilage

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "B"

MACHINE N° 5

Ref: in Layout N° 5

NOM DE L'EQUIPEMENT Scie à ruban à table

Opérateur demandé : 1 + 1 aide

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION

EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

Danckaert

Belgium

Ser E 667 - S 32964
wheel Ø 800 x 50

FONCTION

FUNCTION

Sciage jusqu'à 6³
- optimal

EQUIPMENT AUXILIAIRE INCLUS

AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED

Saw blade guide above table

DEMARREUR
EMPLACEMENT

STARTER
LOCATION

in front

KW
KW

HP 5,5

MOTEURS

MOTORS

rpm 1500

ETAT PHYSIQUE

PHYSICAL STATE

Dust exhaust duct Ø 110 mm
Machine not aligned
Rubber rim types damaged

VALEUR
RESIDUELLE
RESIDUAL
VALUE

present
50%

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES

PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED

- New Pulley covers
- New sawblade guides upper et lower
- Revision générale in loco
- Recouverture des volants en caoutchouc
- Petites réparations locales
- Outilage

COÛT DES

REPARATIONS

RESTORATION

COSTS

U.S. 250

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"
MACHINE N°

Ref: in Layout N° 6

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Scie circulaire automatique à lames multiples		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		M3 type C 180 M		
SCM International S.P.A. Via Emilia 77 C.P. 299 I-47037 Rimini/Fo Italv				
<u>FONCTION</u>		<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
		Aucun		
<u>DEMARREUR</u>	<u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
Droite		HP 3.5 HP 1.5	rpm 2800 rpm 1450	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	Dust exhaust Ø	Ext. 198 Int. 185	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>	
	NEUF		95%	
	Positionnée mais non installée		Jamais travaillé	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>		
lames de scies				

FICHE MECANIQUE

SECTEUR "B"

Date d'évaluation

MACHINE N° 6

Ref: in Layout N° 7

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Machine combinée à rabotage Combined surfacing and thicknessing machine
---	--

Operators required : 1 machine operator (1 helper when thicknessing only)

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION

EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

Baüerle
Federal Republic of Germany
Type CHMO
Serie C
Mach. n° 6220

<u>FONCTION</u> FUNCTION	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED		
4 Knife cutter block			
DEMARREUR	KW	MOTEURS	
EMPLACEMENT	KW	MOTORS	
STARTER	HP		
LOCATION à droite	5,5	rpm 2880	

<u>ETAT PHYSIQUE</u> PHYSICAL STATE	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> RESIDUAL VALUE
Dust exhaust duct Ø 160 mm Cutter block run out 0.02 mm Cutfeed roll run out 0.01 <u>N.B.</u> Cette machine a été transformée par nous en raboteuse également.	present

<u>PIECE MANQUANTE ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED	<u>COÛT DES REPARATIONS</u> RESTORATION COSTS
Infeed rollers have to be replaced Surfacing tables have to be readjusted Cast Iron angle to fence broken Table steel lips to be replaced Safety cover to be replaced Infeed table lock lever and outfeed table front edge broken local repair	

- 118 -
FICHE MÉCANIQUE

SECTEUR "B"

MACHINE N° 9

Ref: in Layout N° 8

Date d'évaluation

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Machine à 4 faces (raboter et bouveter) Four side planer/matcher
---	---

<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION		Model VH4
Baüerle Klemens Baüerle Maschinenbau Hauptstr. 120 D-7245 Starzach 1 Bierlingen FRG	Machine n° C 345 Serie C	

<u>FUNCTION</u> FUNCTION	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED
4 Knife cutter block vertical spindle Ø 35 mm	

<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u> STARTER	KW	5.5	<u>MOTEURS</u>
LOCATION	KW	7.5	MOTCRS
	KB	4.4	bottom drive

<u>ETAT PHYSIQUE</u> PHYSICAL STATE	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> RESIDUAL VALUE
Dust exhaust duct Ø horizontal 2 x 150 mm vertical 2 x 100 mm machine has to be levelled	present 30%

<u>PIECES MANQUANTES ET RAPARATIONS REQUISITES</u> PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED	<u>CCUT DES REPARATIONS</u> RESTORATION CCSTS
Ball knobs for guide adjustment right tool cover broken feed rollers to be readjusted Centre control broken (bulb) Guides to be readjust Vertical spindle units : new bearings, spacer rings, drive belts and see saw adjustment Tooling	USS 100
Local repair	

- 119 -

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"
MACHINE N° 31
Ref: in Layout N° 9

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Moulurière Four side moulding machine																					
Operators required : 1 machine operator		- 1 helper																					
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		Type DSN																					
FESTO Festo Maschinenfabrik Gottlieb Stoll Ulmerstr. 48 Postfach 808 D-7300 Esslingen/Neckar FRG																							
<u>FONCTION</u>		<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>																					
Spindle diameter 35 Ø																							
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>		<table> <tr> <td>KW</td> <td>MOTEURS</td> <td>xpm</td> <td>infeed 1400</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>outfeed drive</td> <td></td> <td>out feed 2860</td> </tr> <tr> <td>1,5</td> <td>infeed drive</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2x7,5</td> <td>vertical units</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2x3</td> <td>horizontal units</td> <td>Milling units</td> <td>2820</td> </tr> </table>		KW	MOTEURS	xpm	infeed 1400	4	outfeed drive		out feed 2860	1,5	infeed drive			2x7,5	vertical units			2x3	horizontal units	Milling units	2820
KW	MOTEURS	xpm	infeed 1400																				
4	outfeed drive		out feed 2860																				
1,5	infeed drive																						
2x7,5	vertical units																						
2x3	horizontal units	Milling units	2820																				
<u>ETAT PHYSIQUE</u>		<table> <tr> <td>Dust exhaust ducts square 2 x 100 mm x 70 mm</td> <td><u>VALEUR RESIDUELLE</u></td> </tr> <tr> <td>" " 1 x 90 mm x 90 mm</td><td></td> </tr> <tr> <td>" " 1 x 250 mm x 150 mm</td><td></td> </tr> <tr> <td>1 x 200 mm x 150 mm</td><td></td> </tr> <tr> <td>All flat belts torn</td><td></td> </tr> <tr> <td>machine not yet installed still on skids</td><td></td> </tr> <tr> <td>Right side vertical spindle dust exhaust cover broken</td><td></td> </tr> <tr> <td>3rd infeed serrated roller</td><td></td> </tr> <tr> <td>Transmission and drive chain damaged</td><td></td> </tr> </table>		Dust exhaust ducts square 2 x 100 mm x 70 mm	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>	" " 1 x 90 mm x 90 mm		" " 1 x 250 mm x 150 mm		1 x 200 mm x 150 mm		All flat belts torn		machine not yet installed still on skids		Right side vertical spindle dust exhaust cover broken		3rd infeed serrated roller		Transmission and drive chain damaged			
Dust exhaust ducts square 2 x 100 mm x 70 mm	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>																						
" " 1 x 90 mm x 90 mm																							
" " 1 x 250 mm x 150 mm																							
1 x 200 mm x 150 mm																							
All flat belts torn																							
machine not yet installed still on skids																							
Right side vertical spindle dust exhaust cover broken																							
3rd infeed serrated roller																							
Transmission and drive chain damaged																							
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<table> <tr> <td><u>COUT DES REPARATIONS</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>none</td><td></td> </tr> </table>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>		none																	
<u>COUT DES REPARATIONS</u>																							
none																							
2 transmission chains required 2 outfeed rollers rubber covers required Automatic transfer gear box needs spares.																							

120 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° 36

Ref: in Layout N° 10

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Machine à combiner (dégauchir, raboter, mortaiser, toupiller, scier) Combined woodworker (5 operations)		
<u>OPERATEURS</u>		Operators required : 1 (sometimes 2 at the same time)		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		Type 2000 d SCM International Spa Via Emilia 77 C.P. 299 I-47037 Rimini/Fo Italy		
<u>FONCTION</u>		<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>		<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
		3	R.P.M. 2860	
		3.4	R.P.M. 1440	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>		Dust exhaust duct Ø Slot mortising adjustment dismounted No boring chuck, surfacing infeed table not correctly adjusted, table lip broken, no safety device, switch broken fence adjustment screws broken		
<u>VALEUR RESIDUELLE</u>		10% scrap		
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>		
The machine has to be replaced. Most accidents in the workshop occur on this machine, not worth to be repaired.		Machine has to be replaced		

- 121 -

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR E

MACHINE N° 29

Ref: in Layout N° 11

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Machine combinée (dégauchier, raboter, mortaisier) Combined planing (thicknessing and slot motising machine)
Operator required : 1 (2 operators could work simultaneously)	

<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Type 2200
----------------------------------	-----------

S C M International Spa
Via Emilia 77 C.P. 299
I-47037 Rimini/Fo
Italy

<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
4 knife cutter block with width 510 mm Thicknessing table without feed rollers	

<u>DEMARREUR. EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>
	<u>HP</u>	
	5,5	rpm 2850

<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
Dust exhaust duct none No cutter block cover Cutterblock runout 0,04 mm Cutter block parallel is 0,1 mm Surface table level 0,08 mm fence angle 0,08 mm fence straightness 0,1 mm Two jaw chuck run out 0,1 mm Star triangle switch burnt	Straightness of thicknessing table 0,08 mm Present 50%

<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>
Slotting table has to be readjusted 2 fence adjustment plastic handles required Original star-triangle switch required General revision	Local repair \$ 50

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° 32

Ref: in Layout N° 12

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Raboteuse Thicknessing machine	
Operators required : 1 machine operator - 1 helper			
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		Type S 50	
S C M International Spa Via Emilia 77 C.P. 299 I-47037 Rimini/Fo Italy			
<u>FONCTION</u>		<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>	
No table rollers		Top knife grinder (built in)	
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
	HP 7,5	rpm 2800	- .
<u>ETAT PHYSIQUE</u>		<u>VALEUR RESIDUELLE</u>	
Dust exhaust duct square 430 mm x 90 mm Controls broken while unloading Cutter block run out 0.02 mm Table level 0.1 mm		Present 60%	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>	
Thicknessing table needs rectification		none	

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° -----

Ref: in Layout N° 13

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Ponceuse à moulures				
Opérateur exigé : 1 opérateur - 1 aide					
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Model LS 80 L2 Ref. 6373 13				
PARVEAU - Vignols 19130 OBJAT France					
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>				
<u>DEMARREUR, EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>			
Gauche	HP 1	rpm 1410			
	HP 0.12	rpm 1500 pour TAPI			
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	Dust exhaust Ø 104 mm	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>			
NEUF		Nouvelle jamais travaillé			
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>				
disques à poncer					

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° 35

Ref: in Layout N° 14

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Scie circulaire Circular sizing machine (sliding table) Operators required : 1 machine operator (1 helper when sizing large panels)		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>			
			Danckaert Belgium
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
	HP	rpm 1500/3000	
	4-5.5	pole changeable double V-belt	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>		
Dust exhaust duct Guide bars of sliding table rusty and misaligned no correct sizing possible saw blade not true running can be used for rough sizing only	Present 10%		
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>		
Machine has to be replaced by a double edge circular saw with sliding table	to be replaced		

FICHE MECANIQUEDate d'évaluation

SECTEUR "B"

MACHINE N° 8

Ref: in Layout N° 15

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Profileuse automatique Linear shaping machine		
N° in machine layout 11 Operators required : one			
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> <u>EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION</u>		Model LS 44 machine n° 131	
Rye Machinery Ltd. Lincoln Road High Wycombe, Bucks HP 123 TR U. K.			
<u>FUNCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>		
Machining length 1120 mm Spindle height 100 mm Spindle diameter 30 mm Pneumatic control	4 pneumatic clamping units		
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>KW</u>	<u>MOTEURS</u> <u>MOTORS</u>	
à gauche	HP 7.5	rpm 2900 motor flat belt drive rpm 9000	
<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> <u>RESIDUAL VALUE</u>		
Dust exhaust duct Ø 150 mm Machine not levelled spindle run out 0.04 mm parallelism of guide rods 0,1 mm slide travelling accuracy 0.04 mm	60%		
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATION NÉCESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u> <u>RESTORATION COSTS</u>		
Spare parts for clamping cylinder Service Unit for compressed air Cutter block, L=100 mm x D1 = 100mm x d1 = 30mm Tooling	Local repair		
	US \$20		

- 126 -
FICHE MECANIQUE

SECTEUR "B"

MACHINE N° 4

Ref: in Layout N° 16

Date d'évaluation

Avril 1989

NOM DE L'EQUIPEMENT

Tour à copier à 4 broches

FABRICANT

ELIO VALERI
& FIGLI
PESARO ITALY

Type 4 M 65/1000
year 05 - 86
n° 15505

FONCTION

Copage à rotation alternée

EQUIPEMENT AUXILIAIRE

Gabarits à fabriquer

FORCE MOTRICE : 2 moteurs 0,75 HP

2 moteurs 2 HP
rotation étoile + triangle

ETAT PHYSIQUE

Machine qui a travaillé seulement lors des essais initial.

Une revision générale locale est nécessaire

VALEUR RESIDUELLE

90%

PIECES NECESAIRES

Fabriquer localement les formes, modèles et gabarits à copier

COUT DE LA MISE EN MARCHE

USS 50

3 gabarits =
USS 150

FICHE MECANIQUE

SECTEUR B

Date d'évaluation

MACHINE N° 7

Ref: in Layout N° 17

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Toupie Spindle moulder + Dovetailing attachment
Operators required : one	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION	
Danckaert Belgium E 518 - S 32968	

<u>FONCTION</u> FUNCTION	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED
Spindle dia. 45 mm	Dovetailing attachment

<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>KW</u>	<u>MOTEURS</u> <u>MOTORS</u>	
STARTER LOCATION	HP 3		rpm 3000 6000

<u>ETAT PHYSIQUE</u> PHYSICAL STATE	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
Dust exhaust hood not available Hammer marks on slotted spindle Anti kick back tools not available spindle run out 0.04 mm spindle shoulder run out 0.05 mm left fence adjustement bent right fence adjustment broken	50%

<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED	<u>COUT DES</u> <u>REPARATIONS</u> <u>RESTCRATION</u> costs
<ul style="list-style-type: none">- New loose spindle necessary- Fence adjustment repair - New locking handles required (3 n°)- A new chuck for dovetail bits- Reparation et revision générale faites maintenant localement.	USS 150

FICHE MECANIQUE

- 128 -

Date d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° 21

Ref: in Layout N° 18

NOM DE L'EQUIPEMENT
NAME OF EQUIPMENT

Toupie
Spindle moulder

Operator required : 1

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION
EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

Model T 120 C

SCM International Spa
Via Emilia 77 C.P. 299
I-47037 Rimini/Fo
Italy

<u>FONCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>	
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u> <u>STARTER</u> <u>LOCATION</u>	<u>KW</u> <u>KW</u> <u>HP</u> <u>5,5</u>	<u>MOTEURS</u> <u>MOTORS</u> adjustable rpm 2900 - 7200 rpm 2800
<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>	Dust exhaust duct : none All plastic handles for adjustement of guard and fence broken spindle run out 0.03 mm Camming face run out 0.02 mm	<u>VALEUR</u> <u>RESIDUELLE</u> residual VALUE present 50%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED</u>		<u>COUT DES</u> <u>REPARATION</u> <u>RESTCRATION</u> <u>COSTS</u>
spacer rings have to be reground New inlet eletric box Plastic locking handles for fence guard adjust- ment 2 transversal minute adjustment plastic knobs for fence missing Spindle top screw bolt missing		US \$120
		Local repair

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"
MACHINE N°

Ref: in Layout N° 19

NOM DE L'EQUIPEMENT

RYE CT4 Tenoner

Opérateur exigé : 1

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT

Model C T 4
N. 204/86

RYE Machinery Ltd.
Lincoln Road, High Wycombe Bucks
H.P. 12 3 TR England
Tel. 0494 41211-6
Telex 83218 RYEMAC -E

FONCTION

EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS

Aucun

DEMARREUR, EMPLACEMENT

KW

MOTEURS

HP 2.2	rpm	2870	
HP 0.5	rpm	1360	brake motor
HP 1.5	rpm	7000	cutter block motor

ETAT PHYSIQUE

Dust exhaust Ø 10 cm

VALEUR RESIDUELLE

NEUF

10%

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES

COUT DES REPARATIONS

- 30 -
FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° 33

Ref: in Layout N° 20

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Tour à bois Turning lathe
---	------------------------------

Operator required : 1

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION
EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

Centauro S.p.A.
Via Capri - Ravarino, 87
P.O. Box 81
I - 41019 Limidi di Soliera/Modena
Italy

<u>FONCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>		
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>KW</u>	<u>MOTEURS</u> <u>MOTORS</u>	
	HP 3-4	rpm 2800	
<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>			
Machine not levelled Dust exhaust duct : none	<u>VALEUR</u> <u>RESIDUELLE</u> RESTORATION COSTS		
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED</u>	<u>COUT DES</u> <u>REPARATIONS</u> <u>RESTORATION</u> <u>COSTS</u>		
Attachments to be purchased 3 jaw chucks revolving center bell chucks (3 sizes) screw chuck 4 spurs driving centres	\$60		

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"
MACHINE N°

Ref: in Layout N° 21

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Tenonneuse combinée toupie				
Opérateur exigé : 1					
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Model N.G.M. R 16				
SAMCO 47040 Villa Verucchio Italy					
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>				
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>			
Droite	HP 4.5 KW 2.2	Toupie = 2800 Tenonneuse = 2800			
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>				
Trou d'évacuation des copeaux Ø 120 Ø 155	90%				
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>				

FICHE MECANIQUEDate d'évaluation

SECTEUR "B"
MACHINE N° 20
Ref: in Layout N° 22

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> <u>NAME OF EQUIPMENT</u>		Tenonneuse Single End Tenoning machine (5 spindles)
Operator required : 1		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> <u>EQUIPEMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION</u>		Model Yawan E600-S 32965
Dankaert Belgium		
<u>FONCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIAIRY EQUIPMENT INCLUDED</u>	
DEMARREUR EMPLACEMENT	KW KW HP 3 2 x 3 2 x 3	MOTEURS MOTORS Saw unit Horizontal units (cutter blocks) Vertical units (tenoning discs)
all direct driven rpm 3000		
<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>	VALEUR RESIDUELLE	
Dust exhaust duct square saw 150 x 40 Horizontal 165 x 175 Vertical 170 x 125 Machine not levelled	RESIDUAL VALUE Present 50%	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NÉCESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATIONS REQUIRED</u>	COUT DES REPARATIONS RESTORATION COSTS	
2 new eccentric clamps 2 spindles for clamping bar fence bar insert to be replaced To change all electric flexible cables to five motors General maintenance needed 2 rear clamps.	Local repair US \$30	

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR ... "R"

MACHINE N° ... 10

Ref: in Layout N° 23

NCM DE L'EQUIPEMENT
NAME OF EQUIPMENT

Perceuse à tourillon
Horizontal dowel hole boring machine

Operator required : one

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION
EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

Model SB/30

Series N° 198

Rye Machinery Ltd.
Lincoln Road, High Wycombe Bucks
H.P. 12 3 TR England
Tel. 0494 41211-6
Telex 83218 RYEMAC -E

FONCTION
FUNCTION

EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS
AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED

DEMARREUR
EMPLACEMENT
STARTER
LOCATION

KW

MOTEURS

Front

KW
HP 2

MOTORS
rpm 1410

ETAT PHYSIQUE
PHYSICAL STATE

Dust exhaust duct : none

General exhaust in ground floor

VALEUR
RESIDUELLE

RESIDUAL
VALUE

present

50%

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES
PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED

The 3 cardan shaft with thread chuck have to be
replaced

Local repair

COUT DES
REPARATIONS

RESTORATION

COSTS

US \$ 30

Tooling

- 134 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"
MACHINE N°
Ref: in Layout N° 24

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> Mortaiseuse - Persienneuse	
Opérateur exigé : 1	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u> SAMCO S.P.A. 47040 Villa Verucchio Italy	Model E.P.M./70 N. 9262
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u> HP 1.5 rpm 2820 moteur mèches HP 0,75 rpm 910 moteur oscillation des mèches
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> Jamais travaillé
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>

- 132 -

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "B"

MACHINE N° 11

Ref: in Layout N° 25

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> <u>NAME OF EQUIPMENT</u>			Mortaiseuse automatique Slot mortising machine (2stations)
Operators required : one (2)			
<u>FAERIGUANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> <u>EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION</u>			Model H/2
Rye Machinery Ltd. Lincoln Road High Wycombe, Bucks HP 123 TR U.K.			Ser N° 491
<u>FCNCTION</u> <u>FUNCTION</u>			<u>EQUIPMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>
Double station (working in pairs)			
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u> <u>STARTER</u> <u>LOCATION</u>	<u>KW</u> <u>KW</u> HP 1,45 - 3,00	<u>MOTEURS</u> MOTORS	
<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>			<u>VALEUR RESIDUELLE</u> RESIDUAL VALUE
Dust exhaust duct : none Rear side chuck not in use 4 Clamp handles broken + various bolts Spindle run out front side 0.02 mm Treadmill adjacent handle missing			present 50%
<u>PICES MANQUANTES ET REPARATIONS RECESSAIRES</u> PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED			<u>COUT DES REPARATIONS</u> RESTORATION COSTS
New flat drive belt 2 new chucks and pins for holding bits General revision is necessary			none

FICHE MECANIQUE

SECTEUR "B"

Date d'évaluationMACHINE N° 12

Ref: in Layout N° 26

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Tenonneuse automatique Tenoning machine (round end)		
N°. in machine layout 13			
Operators required : one			
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u>		Model T/2 Ser n° 354	
Rye Machinery Ltd. Lincoln Road High Wycombe, Bucks HP 123 TR U.K.			
<u>FUNCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>		
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u> <u>STARTER</u> <u>LOCATION</u>	KW KW 2 HP 0.75HP	<u>MOTEURS</u> <u>MOTORS</u> Spindle drive Oscillating drive	
<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u> Rectangular Dust exhaust duct	80 mm	VALEUR RESIDUELLE RESIDUAL VALUE present 50%	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NÉCESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED</u>	CCUT DES REPARATIONS RESTCRATION CCSTS US \$ 50		
Table bolts for pneumatic clamp Complete bolting system for rounding control to be replaced Angle adjustment lever to be replaced New drive belt flat New tenon spacer inserts Standard revision is necessary	<input type="checkbox"/> repair		

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° 23

Ref: in Layout N° 27

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Tour à bois avec chariot Turning lathe
---	---

Operator required : 1

<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION	Model RS 1250
---	---------------

Wadkin Ltd.

Green Lane Works
Leicester LE5 4PF
U.K.

<u>FONCTION</u> <u>FUNCTION</u>	Height over bed 260 mm length between centres 1800 mm
------------------------------------	---

<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>	
--	--

<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u> STARTER LOCATION	KW KW HP 1.5	MOTEURS MOTORS V - belt drive	rpm 960
---	-----------------------	-------------------------------------	---------

<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>			
---	--	--	--

Dust exhaust duct : none
Machine in a good condition
has to be levelled
spindle run out 0.03 mm

	<u>VALEUR</u> <u>RESIDUELLE</u> <u>RESIDUAL</u> VALUE
--	--

present 10%

<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED</u>	
--	--

Attachments not complete
No screw point chuck
No hollow chuck 1", 1½", 2½"
No revolving center
3 jaw chuck needed
New wiring from motor to push button
No turning tools
Tooling

<u>COUT DES</u> <u>REPARATIONS</u>

FICHE MECANIQUEDate d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR : "B"

MACHINE N°

Ref: in Layout N° 28

NOM DE L'EQUIPEMENT
NAME OF EQUIPMENT

Mortaiseuse à chaîne
 Combined chain mortiser and slot mortising
 machine (plate recessing, handle hole boring
 key hole routising)

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION
EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

OM Serrature

Italy

FONCTION
FUNCTIONSpecialised machine for
door production.EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS
AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDEDDEMARREUR
EMPLACEMENTKW
KWHP 3
a 75
2:5
0:25MOTEURSMOTORS

Chain unit 2830 Rpm
 Vertical recessing unit 1450 rpm
 Boring and routising unit 2800 rpm

ETAT PHYSIQUE
PHYSICAL STATE

Parallel run of chain 0,08 mm
 Machining performance good

Round driving belts for key hole boring device
 not in place

Poor functioning of oil pump for chain lubrication.

VALEUR
RESIDUELLE

RESIDUAL
VALUE

PRESENT 80%

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES
PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIREDCOUT DES
REPARATIONS
RESTORATION
COSTS

- Key hole slotting bits
- Hinges fixing slotting bits
- Square chisels and auger bits
- Tooling

None

FICHE MECANIQUE

-139-

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"
MACHINE N° _____

Ref: in Layout N° 29

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> Mortaiseuse à bédane	
Opérateur : 1 opérateur	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u> Ets SANTEREEU & Cie Usine de Chazelles 63700 Saint Eloy les Mines FRANCE	Model MB 78 Immatriculation 502
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR,EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u> 2.2 HP 3 rpm 2860
<u>ETAT PHYSIQUE</u> NEUF Trou d'évacuation des coupeaux Ø 100 mm	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> 99%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N°

Ref: in Layout N° 30

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Rye Slot Mortiser	
Opérateur exigé : 1 opérateur			
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		Model TS 120 Série 233/86	
RYE Machinery Ltd. Lincoln Road High Wycombe, Bucks HP 123 TR U.K.			
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
	aucun		
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
droite	HP 1,5 HP 0.75	Spindle motor Oscillating speed = 700 rpm	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	Dust exhaust non existant		<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
Neuf			95%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>		
Tooling			

FICHE MECANIQUEDATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"
MACHINE N°

Ref: in Layout N° 31

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Tourillonneuse		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Model D.K. 110		
L. LOSER K.G. Boschstrasse 5 D 672 Speyer West Germany			
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
	Kw 0,75	rpm 2870	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>		
La machine ne peut faire que les tourillons de 6 mm et 10 mm. Il faut un mandrin porte-couteaux pour les tourillons de 8mm, 12mm, 14mm, 16mm.	100%		
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>		
Manque une tronçonneuse pour couper et arrondir les tourillons.			

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"

MACHINE N° 52

Ref: in Layout N° 36

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Compresseur Compressor (workshop)	
Maintenance operator		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Model ECF 30 BE 300	
Manguiere France		
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>	
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>
	HP 4	rpm 1420 capacity 300 L
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> present 50%	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u> none	

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "B" - "C"
MACHINE N° 18
Ref: in Layout N° 33

NCM DE L'EQUIPEMENT

Presse à cadre

Operator required : 1 (2)

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION

Model F/84

Rye Machinery Ltd.
Lincoln Road
High Wycombe, Bucks HP 123 TR
U.K.

FONCTION

EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS

Pneumatic operation

1 contrôle pneumatic
1 support de pressage

DEMARREUR

KW

MOTEURS
MOTORS

EMPLACEMENT

STARTER

LOCATION air comprimé

Pneumatic

ETAT PHYSIQUE

- Médiocre - à révisionner localement
- Tuyaux de l'air à changer

VALEUR RESIDUELLE

RESIDUAL VALUE

60%

PIECE MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES
PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED

6 valves at rear end of cylinder
to release air to be replaced
2 pédales de commande
Manomètre de contrôle de pression
6 robinets d'air pour pistons
Filtre à air

CCUT DES REPARATIONS

RESTORATION COSTS

US \$ 80

Local repair

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "B" - "C"

MACHINE N° 19

Ref: in Layout N° 35

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Presse à chaise Chair clamping machine (subassembly)		
Operator required :	One machine operator one assembler		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION		Model CC/2	
Rye Machinery Ltd. Lincoln Road High Wycombe, Bucks HP 123 TR U.K.			
<u>FONCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED		
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u> <u>STARTER</u> <u>LOCATION</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
<u>ETAT PHYSIQUE</u> PHYSICAL STATE	Dust exhaust duct : none spindle flange broken	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> RESIDUAL VALUE 60%	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED		<u>COUTS DES REPARATIONS</u>	
Manometer to be replaced location of compressed air service unit to be changed Flexible air tubes to be replaced		Local repair US \$40	

- 1 -

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "B" + "C"

MACHINE N° 64

Ref: in Layout N° 8

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Presse hydraulique à 2 plateaux chauffants électriques dim. 250 x 130 cm			
<u>Opérateurs demandés :</u> 2				
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Mod. S/80			
SIPA SpA Via Lombardia I-41012 Carpi (MO) ITALY				
<u>FONCTION</u>	<u>MATERIEL AUXILIAIRE INCLUS</u>			
Pressage de placage et des panneaux composés Pressage des blocs laminés	Aucun			
<u>MOTEUR</u>				
Pour pompe hydraulique 2 HP Chauffage 16 KW				
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>			
Assez bon	70%			
<u>RÉPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>CÔTÉ DES RÉPARATIONS</u>			
Recouverture en feuilles d'aluminium des plateaux chauffants	\$ 180			

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR "B" - "C"

MACHINE N° 30

Ref: in Layout N° 10

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> NAME OF EQUIPMENT	Mortaiseuse à chaîne Chain mortising and boring machine		
Operator required : 1			
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION	Model Yanor		
Danckaert			
Belgium			
<u>FONCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>		
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>KW</u>	<u>MOTEURS</u> <u>MOTORS</u>	
HP 3	1	Chain unit Boring unit	rpm 3000 2850
<u>ETAT PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>	<u>VALEUR</u> <u>RESIDUELLE</u> <u>RESIDUAL</u> <u>VALUE</u>		
Dust exhaust duct Ø 30 mm Boring spindle damaged 3 jaw chuck Parallel run of chain bar 0.04 mm Electric wiring lo & cover broken	Present 50 %		
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED</u>	<u>COUT DES</u> <u>REPARATIONS</u> <u>RESTORATION</u> <u>COSTS</u>		
Boring spindle to be replaced Wooden support to be replaced Flexible electric cables to be changed New electric installation box cover needed General revision Square chisels and auger bit need	Local repair US \$110		

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B" - "C"

MACHINE N°

Ref: in Layout N° 11

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Calibreuse - Ponceuse automatique
----------------------------	-----------------------------------

Opérateur exigé : 1 opérateur - 1 aide

<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	
----------------------------------	--

SCM International S.P.A.
via EMILIA, 77
47037 Rimini - Fo -
Italy

Model C L 110K/RR
N. AE 001244
Réf. 270801

<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
-----------------	--------------------------------------

- aucun

<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>
------------------------------	-----------	----------------

KW 11 rpm 2800
KW .33/66 rpm 700 à 1380
KW 0,3 rpm 950

<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
----------------------	--------------------------

NEUF

90%

<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>
---	-----------------------------

outillage

- 148 -

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "B" - "C"

MACHINE N° 14

Ref: in Layout N° 12

NOM DE L'EQUIPEMENT
NAME OF EQUIPMENT

Fonceuse à profile
Contour sanding machine (2 stations)

N°. in machine layout 16

Operators required 1 (2)

FABRICANT DE L'EG EQUIPMENT ET IDENTIFICATION
EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

Rye Machinery Ltd.
Lincoln Road, High Wycombe Bucks
(Bucks) HP12 3TR
England
Tel: 0494 41211-6
Telex: 83218 RYEMAC-E

Ser N° 221

FUNCTION
FUNCTION

Spindle dia 25 mm
foam bore 50 mm

EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS
AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED

DEMARREUR
EMPLACEMENT

KW
KW

MOTEURS
MOTORS

STARTER
LOCATION:

HP 1

rpm 1720

ETAT PHYSIQUE
PHYSICAL STATE

Dust exhaust duct : none
New stop and start push button
Counterweight lever broken
To re-wire - core cable

VALUE RESIDUELLE
RESIDUAL VALUE

present

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES
PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED

Belt cover with duct to be installed
foam backing to be replaced
340 Ø mm x 100 mm width x 50 / mm bore

General revision is necessary

COUT DES
REPARATIONS

RESTORATION
COSTS

USS 150

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR "B" - "C"
MACHINE N° 25

Ref: in Layout N° 15

NOM DE L'EQUIPEMENT
NAME OF EQUIPMENT

Ponceuse à bande
Stroke belt sander (combined drum and
disc on pulleys)

Operator required : 1

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION
EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

Model EBM

Klemens Bäuerle Maschinendau
Hauptstr. 120
D-7245 Starzach I
Bierlingen
FRG

FONCTION
FUNCTION

EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS
AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED

Sanding disc on left hand pulley
Sanding drum on right hand pulley

DEMARREUR
EMPLACEMENT

KW
KW

MOTEURS
MOTORS

HP
4/5,5

rpm

ETAT PHYSIQUE
PHYSICAL STATE

Dust exhaust duct Ø none
has to be fixed

VALEUR
RESIDUELLE

RESIDUAL
VALUE

Present 50%

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES
PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED

Disc and clamping ring has to be replaced
Switch for changing belt direction has to be
replaced
Belt jointing device necessary
Stroke pad for large surface sanding

COUT DES
REPARATIONS
RESTORATION
COSTS

local repair

US \$80

- 1 -

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B"- "C"

MACHINE N°

Ref: in Layout N° 14

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Aspirateur			
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>					
Delta Neu International Delta bois 2500 Code 45.003.09 CM 23.321.074.77					
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>				
Aspiration de poudre et sciure du bois					
<u>DEMARREUR EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>			
	5.5	rpm 2915			
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	NEUF	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>			
	Trou d'aspiration copeaux Ø 270 mm		80%		
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>				
Manque tuyauterie et 6 sacs en plastique	US\$ 100				

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B" - "C"
MACHINE N°
Ref: in Layout N° ..15..

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> 1. Aspirateur	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	
Delta Neu International Delta bois 2500 Code 45. 003. CM 23.321.074.77	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>FONCTION</u> Aspiration de poudre et sciure du bois	
<u>DEMARREUR EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u> 5.5 rpm 2840
<u>ETAT PHYSIQUE</u> NEUF Trou d'aspiration copeaux Ø 270 mm	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> 85%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> Manque tuyauterie et 2 sacs en plastique	<u>COUT DES REPARATIONS</u> \$ 50

FICHE MÉCANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "B" - "C"

MACHINE N°

Ref: in Layout N° 16

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> 1 Aspirateur	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	
<u>FONCTION</u> Aspiration de poudre et sciure du bois	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u> 3 rpm 2840
<u>ETAT PHYSIQUE</u> NEUF Trou d'aspiration copeaux Ø 270 mm	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> 85%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> Manque tuyauterie et 2 sacs en plastique	<u>COUT DES REPARATIONS</u> \$ 50

- 13 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR c
MACHINE N°

Ref: in Layout N° 1

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Scie circulaire à panneaux combinée toupie
Opérateur exigé : 1		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		Model ST4 N.A.B. 12712 Ref. 080228
SCM International S.P.A. Via Casale 384 - 47040 V Vernechio (Fo) Italy		
<u>FONCTION</u>		<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
Toupie : dia de l'arbre 50mm Scie : dia. de l'arbre = 30mm Inciseur : dia. de l'arbre = 20 mm		Equipement pour tenonnage
<u>DEMARREUR EMPLACEMENT</u>		<u>KW MOTEURS</u>
Gauche		HP 5.5 Scie rpm 3700 - 4500 - 6000 HP 5.5 HPO.75 Toupie RPM 2900 - 4400 - 6000
<u>ETAT PHYSIQUE</u>		<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
NEUF		55%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>
L'outillage manqu		

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "C"

MACHINE N°

Ref: in Layout N° 2

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Scie à panneaux murale	
Opérateur exigé : 1 opérateur - 1 aide		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Immatriculation n° 495 de 1985	
Guilliet B.P. 219 F. 89002 Auxerre		
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>	
<u>DEMARREUR,EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>
	HP 3	rpm 2840 - 3420
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>	
	80%	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>	

- 105 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "C"
MACHINE N°

Ref: in Layout N° 4

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> Perceuse à mèches multiples;	
Opérateur exigé : 1 opérateur - 1 aide	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u> SCM International S.P.A. Via Casale, 384 47040 Villa Verucchio Fo Italy	Model FM 39/S N. 370185
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u> 4 rpm 2800
<u>ETAT PHYSIQUE</u> NEUF	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> 95%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

Avril 1989

SECTEUR "C"
 MACHINE N° 22
 Ref: in Layout N° 5

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> <u>NAME OF EQUIPMENT</u>	Défonceuse Routing machine
Operator required : 1	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION</u> <u>EQUIPMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION</u>	Type R8
SCM International S.P.A. Via Casale, 384 47040 Villa Verucchio Fo Italy	
<u>FONCTION</u> <u>FUNCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS</u> <u>AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED</u>
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u> STARTER LOCATION	KW KW HP 3-4,5
MOTEURS MOTORS	rpm 10 000 20 000
<u>ETat PHYSIQUE</u> <u>PHYSICAL STATE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u> <u>RESIDUAL VALUE</u> 70%
Dust exhaust duct : none Pressure arm broken while unloading	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u> <u>PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u> <u>RESTORATION COSTS</u>
8 Ø mm guide pin to be replaced New pressure arm has to be purchased To replace the flexible wiring cable New inlet electric box General overhaul needed.	Local repair US \$70

FICHE MECANIQUE

Date d'évaluation

SECTEUR "C"

MACHINE N° 17

Ref: in Layout N° 9

NOM DE L'EQUIPEMENT

Presse hydraulique à froid

Operators required : 2

FAERICANT DE L'EQUIPEMENT ET IDENTIFICATION
EQUIPEMENT MANUFACTURER AND IDENTIFICATION

Interwood Ltd.
Stafford Avenue
Hornchurch
Essex RM 11 2 ER
U. K.

Model FHU
N° 21871
Year 1971

FONCTION
FUNCTION

Pressage des blocs laminés
et panneaux composés

EQUIPEMENT AUXILIAIRE INCLUS
AUXILIARY EQUIPMENT INCLUDED

Formes pour pressage de contre-
plaqué galbé

DEMARREUR
EMPLACEMENT

KW
KW

MOTEURS
MOTORS

STARTER
LOCATION

3

Pour pompe hydraulique
Brook Frame D 184 D

ETAT PHYSIQUE
PHYSICAL STATE

Pump motor out of order
Lower lever bent

VALEUR
RESIDUELLE
RESIDUAL
VALUE

40%

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES
PARTS MISSING AND RESTORATION REQUIRED

3 wrench handles on hydraulic control
to be replaced
new control gear
new manometer
lower level has to be straightened
new wooden table tops to be replaced

COUT DES
REPARATIONS

US \$ 180

- 158 -
FICHE MÉCANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "E"
MACHINE N° 39

Ref: in Layout N° 1

NOM DE L'EQUIPEMENT

Affûteuse de scie circulaire
Combined band and circular saw grinder

Maintenance operator

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT

Serial n°. 21400

Vollmer Werke
Maschinenfabrik GmbH
Wilhelmstr. 20/22
Postfach 820
D-7950 Biberach/Riss 1

FONCTION

EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS

DEMARREUR. EMPLACEMENT

KW MOTEURS

0,55	rpm	2750
320	rpm	2800

ETAT PHYSIQUE

VALEUR RESIDUELLE

50%

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES

COUT DES REPARATIONS

Twin feed finger has to be replaced

FICHE MÉCANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"
MACHINE N° 38
Ref: in Layout N° 2

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Affûteuse de scie dédoubleuse Combined band and circular saw grinder	
Maintenance operator			
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		Type J.L.M.	Serial number 2752 .
Stenner of Tiverton Ltd. Lowmann Works Tiverton, Devon EX 16 4 J X U.K.			
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
<u>DEMARREUR EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
		1,125	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>			<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
			Scrap
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>		
Machine column broken when unloading the machine never operated) Machine repaired grinding wheel motor required		

- 160 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"

MACHINE N°

Ref: in Layout N° 3

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Tensionneuse Band saw stretcher (roller type)	
	Maintenance operator	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		
		Stenner of Tiverton Ltd. Lowmann Works Tiverton, Devon EX 16 4 J X U.K.
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>	
	Levelling bench	
<u>DEMARREUR, EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>
Droite sous table	0,75	142C
<u>ETAT PHYSIQUE</u>		<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
		60%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>	
	none	

- 101 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"
MACHINE N° 44
Ref: in Layout N° 4

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Affûteuse de fraises Cutter grinder
Maintenance operator	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	
Ogier Boudoul France	
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR. EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u>
Gauche	55 3000 rpm 1,30 W 2800 rpm
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
	80%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>
	none

FICHE MÉCANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"
MACHINE N° 43
Ref: in Layout N° 5

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Affûteuse de fraises		
Maintenance operator				
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Type FKS450			
Saturn Sigrist und Müller AG Werkzeug und Maschinenfabrik CH-8197 Rafz/ZH Switzerland				
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>			
<u>DEMARREUR, EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>		
	.37	2750	rpm	
Droite	2,25	2800	rpm	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>				<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
				60%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>				<u>COUT DES REPARATIONS</u>
Attachments to be purchased for chain grinding routing bits carbide tipped saw blades tenoning disc cutters reducing rings				none

- 103 -

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"
MACHINE N° 40
Ref: in Layout N° 6

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	
	Affûteuse de scie à ruban Band saw grinder with circular saw attachment
Maintenance operator.	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	
Loroch Jos. Loroch KG Maschinenfabrik Weinheimerstr. 64 D-6942 Mörlenbach FRG	Delivered through Wadkin
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u>
Gauche	HP 0,5 rpm 1390
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
	60%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>
	none

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"

MACHINE N°

Ref: in Layout N° 7

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Welding clamp (locally made)
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	CAMAR YAOUNDE (Cameroun)
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>
<u>DEMARREUR</u> <u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u>
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>

- 105 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"
MACHINE N° -----

Ref: in Layout N° 8

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u> GAZ BOTTLES	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE</u> : <u>S</u>
<u>DEMARREUR</u> , <u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u> <u>MOTEURS</u>
<u>ETAT PHYSIQUE</u> GOOD	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>

FICHE MÉCANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"

MACHINE N° -----

Ref: in Layout N° 9

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		
C.S.B. Anvil		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>	
<u>DEMARREUR,EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RÉSIDUELLE</u>	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>	

- 157 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"
MACHINE N° 42
Ref: in Layout N° 10

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Affûteuse des couteaux de raboteuse Planer knife grinder		
Maintenance operator.			
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Model AHS/N		
Bäuerle Klemens Bäuerle Maschinenbau Hauptstr. 120 D-7245 Starzach 1 Bierlingen FRG			
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
<u>DEMARREUR, EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
Devant	1	rpm	2900
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>		
	50%		
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>		
Limit switch adjustment to be replaced local repair	US \$30		

- 108 -

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"

MACHINE N° 53

Ref: in Layout N° 1.

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Compresseur Compressor (maintenance room)		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Maintenance operator		
<u>STENHØI</u> Denmark	SS 29		
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
Gauche	HP 2	rpm 2860 capacity 200 L	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>		<u>VALEUR RESIDUELLE</u>	
Manometer broken		75% present	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>	
New manometer required General revision		\$ 50	

- 159 -

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"

MACHINE N° 34

Ref: in Layout N° 13

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Meule électrique Univerbal tool grinder			
Operators required : individual					
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		Model BB 2G			
Wadkin Bursgreen Bursgreen (Durham) Limited Fence Houses, Houghton - le - spring Co. Durham U.K.					
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>				
Forv	Clamp for adjustable support				
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>			
Gauche	3,8A	Push bottont stater			
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>				
	60%				
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>	<u>COUT DES REPARATIONS</u>				
Left and support has to be replaced Tool clamp attachment has to be bought Complete new grinding wheels necessary	none				

- 170 -

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR FM
MACHINE N° -----

Ref: in Layout N° 14

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		
Work bench with : - 1 bench vise tool - 1 manual hand grinding wheel		
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>	
<u>DEMARREUR</u>	<u>EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>
<u>MOTEURS</u>		
<u>ETAT PHYSIQUE</u>		<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>

FICHE MECANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"
MACHINE N° -----

Ref: in Layout N° 15

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>		Biseauteuse Wide bandsaw lapping grinder	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>		Model 1517	
Ets ALLIGATOR 74, Avenue Daumesnil 75012 Paris France			
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u>		
<u>DEMARREUR, EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>	
on top	0.75	rpm 2780	
<u>ETAT PHYSIQUE</u>	GOOD	<u>VALEUR RESIDUELLE</u>	
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>	

FICHE MÉCANIQUE

DATE D'EVALUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "F"
MACHINE N°

Ref: in Layout N° 16

NOM DE L'EQUIPEMENT

W. B. Brazing clamp

FABRICANT DE L'EQUIPEMENT

Ets ALLIGATOR
74, Avenue Daumesnil
75012 Paris
France

FONCTION

EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS

DEMARREUR, EMPLACEMENT

KW

MOTEURS

ETAT PHYSIQUE

GOOD

VALEUR
RESIDUELLE

PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES

COUT DES
REPARATIONS

- 103 -
FICHE MECANIQUE

DATE D'ENTREE EN SITUATION

AVRIL 1989

SECTEUR "E"

MACHINE N° 37

Ref: in Layout N° 17

<u>NOM DE L'EQUIPEMENT</u>	Drill press (Metal drilling)	
<u>FABRICANT DE L'EQUIPEMENT</u>	Maintenance operator Model P 2000 22	
<u>VALORISATION</u>	Valdor Silex France Peugeot	
<u>FONCTION</u>	<u>EQUIPEMENT AUXILLIAIRE INCLUS</u> vice	
<u>DEMARREUR.EMPLACEMENT</u>	<u>KW</u>	<u>MOTEURS</u>
Devant Haut	HP 1	rpm 1410
<u>ETAT PHYSIQUE</u>		<u>VALEUR RESIDUELLE</u>
		Present 60%
<u>PIECES MANQUANTES ET REPARATIONS NECESSAIRES</u>		<u>COUT DES REPARATIONS</u>
		none

PIECES DES MACHINES DEMANDEES

PAR LES RESPONSABLES DU CENTRE

(incluses dans le budget du CENADEFOR,
valeur ± FCFA 4 millions)

Cet équipement sera fourni éventuellement
par l'assistance technique canadienne.

CENTRE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

DES FORETS

CENTRE DE PROMOTION DU BOIS

PIECES DE MACHINES A COMMANDER

Scies à ruban :

Nbre	!	Largeur	!	Epaisseur
	!		!	
2	!	76 mm	!	8/10 mm
4	!	30 mm	!	6/10
4	!	30 mm	!	7/10
2	!	25 mm	!	6/10
2	!	25 mm	!	7/10
2	!	10 mm	!	6/10
2	!	10 mm	!	7/10

Lames de raboteuse :

Nbre	!	Longueur	!	Largeur	!	Epaisseur
	!		!		!	
32	!	510	!	35	!	3
16	!	610	!	35	!	3
16	!	410	!	35	!	3

CLE D'ORIGINE POUR CHANGEMENT DES LAMES DE
RABOTEUSE ET DE GAUCHISSEUSE

Clé 13 = 10

Clé 17 = 17

PONCEUSE CALIBREUSE SCM CL 110 K - RR

Nbre !	Grain	!	Longeur	!	Largeur
!		!		!	
100 bandes!	60	!	2050 mm	!	1115 mm
100	!	80	!	2050 mm	!
50	!	100	!	2050 mm	!
50	!	120	!	2050 mm	!

PERCEUSE MULTIPLE SCM Model FM 39/S N. 370185

Mèches queue cylindrique à talon 12 mm x 40 mm avec 2 coupes et 2 rainures.

Nbre	!	Diamètre	!	Longueur totale
!			!	
12	!	8 mm	!	95 mm
12	!	10 mm	!	105 mm
12	!	12 mm	!	115 mm

RABOTEUSE ET DEGAUCHISSEUSE

2 régulateurs de lames de dégauchisseuse longueur 610 mm

2 --" de lames de dégauchisseuse de longueur 510 mm

2 --" de lames de raboteuse longueur 510 mm

1 appareil régulateur de lames sur bloc porte-cutails (pour Tenonneuse SAMCO Model GM R 16)

PERSIENNEUSE SAMCO Model EPM/7 N. 9262

Mèches oscillantes avec 2 coupes et 2 rainures de dégagement queue cylindrique à talon 10 x 40 mm

Nbre	!	Diamètre	!	Longueur totale
!			!	
12	!	6 mm	!	90 mm
12	!	8 mm	!	95 mm
12	!	10 mm	!	105 mm
6	!	12 mm	!	115 mm
6	!	13 mm	!	120 mm

- : -
Fraise pour chanfrein : 1 de 160 x 50 x 50 2 dents
H 231245 - 4

Plaquettes de rechange : 50 pièces de 50 x 12 x 1,5 mm
2 tranchants H 331050 - 4

1 porte-outils universel
2 coupes avec jeu de couteaux standard
le jeu 488/494 (LEITZ Page 78)

SATURNE Page 102

Fraise pour conge :

2 ! R 8 D.140 x 17 x 50 4 dents S3 110468 - 2
2 ! R 10 D.140 x 20 x 50 4 dents S3 110470 - 2
2 ! R 15 D.140 x 25 x 50 4 dents S3 110475 - 2
2 ! R 25 D.160 x 35 x 50 4 dents

SATURNE Page 158

Fraises matchettes :

2 ! R 4 D. 140 x 20 x 50 4 dents S3 112132 - 2
2 ! R 2,5 D. 140 x 15 x 50 4 dents S3 112121 - 2

SCIE CIRCULAIRE UNIVERSELLE AU CARBURE (Catalogue FREUD)

Réf. Freud	! Nbre	! Diamètre	! Ep. dent	! Alaisage	! Nbre de dents
L 402 M - HC 3	! 6 !	300	! 3,2	! 30	! 48
ST 4 (L 402 M-IC 3!	6	350	! 3,5	! 30	! 54
(L 402 M-KC 3!	6 !	400	! 3,8	! 25	! 60
M 3 { LM 17 M-BD 3!	6 !	250	! 3,2	! 70	! 48
M 3 { LM 17 M-CD 3!	6 !	300	! 3,2	! 70	! 60

Réf. FREUD	Nbre	Diamètre	Ep. dent	Alaisage	Nbre dents
	!	!	!	!	!
Scie à panneaux! LU 02 - DA3!	6	210	3,2	30	34
murale !	!	!	!	!	!
Incisore	3	105	3,2	!	!
	3	105	3,5	!	!
	!	!	!	!	!
Scie radiale	3	350	3,5	30	48 avec limiteur de copeaux
	!	!	!	!	!
	3	350	3,5	32	24 -- --
	3	400	3,5	30	48 dents
	3	400	3,5	32	48 dents

SATURNE Page 68 Bagues de réduction plates

Nbre	D	d 1	Ep.
!	!	!	!
10 bagues!	30 mm	25 mm	2 mm
	!	!	!
10 bagues!	32 mm	25 mm	2 mm

Bagues de réduction épaulées pour fraises

Nbre	D 1	d 1	D 2	Ep.
!	!	!	!	!
4 paires	50	30	65	4,5
4 --	50	35	65	4,5
4 --	50	40	65	4,5
4 --	60	35	89	4,5
4 --	50	45	65	4,5

TROUPIE PROMOTION Ø 50 mm SCM T 120 C l'invincible

TROUPIE SECTION SERIE Ø 45 mm

FRAISE PCUR QUART DE ROND

Fraises fixe travaillant dessous suivant norme NF E 73-514

qualité acier S3

SATURNE page 101 21-369

21 - 369	!	D 1	!	H	!	d1	!	Z	!	Qualité	Réf.
R 7	!	140	!	17	!	50	!	4 dents	!	S 3	! 110437-2
R 8	!	142	!	17	!	50	!	4 dents	!	S 3	! 110438-2
R 10	!	140	!	20	!	50	!	--	!	S 3	! 110440-2
R 12	!	140	!	22	!	50	!	--	!	S 3	!

PROFILAGE SUR TOUPIE SATURNE Page 130

33 - 200

Fraises			Référence
a) 158 x 15 x 50	4 dents	S 3	111210 - 2
b) 160 x 5-9,5 x 50	8 dents	VTN	120125 - 3
c) 158 x 15 x 50	4 dents	S 3	111211 - 2

TENONNAGE 33 - 210

Fraises			
d) 320 x 15 x 50	4 dents	V R	111310 - 1
e) 320 x 15 x 50	4 dents	V R	111311 - 1

MACHINE PARTS AND TOOLS TO BE ORDERED

RYE Linear shaper LS 44 CAPS

1 cutter block L = 100 mm D 1 = 100 mm d 1 = 30 mm

8 blades 100 mm x 30 mm x 2,5 mm

2 flat belts 1970 mm x 50 mm x 1 mm Ref. 24324

RYE Mortizer n° 497 TYPE H 2

2 air operated cramps Type ASC/4

2 gripolastic belts 1½ x 1½ x 71½ Ref. 24344

4 collet caps R.H. and L.H. Ref. D 4081

2 foot valves RV1 Ref. PV1

4 valve pistons Ref. D. 3940

8 O Rings Ref. 3 - 113

1 fall hand wheel

1 air filter

2 collet ½ capacity Ref. 4349

RYE TENONER No 354 T2

No !	Description	! Ref. or Part number
4 !	Spur cutter (short tenon) right hand !	D 4312
4 !	Spur cutter (long tenon) right hand !	D 3544
4 !	Scribing cutters	C 2534 C
2 !	Spanners 1/4 x 5/16 in. (original) !	
2 !	Spanners 3/8 x 7/16 in. (original) !	
2 !	Hevaflex belts 1350 x 40 x 1 mm !	24335

<u>Quantity</u>	<u>Description</u>	<u>! Ref. or part number</u>
2	! Cutter blades 1/4" and 3/8"	!
1	! Relay cyl trip valve schrader	! C 2534
1	! Air filter and regulator	! 196 BW

AUTOMATIC DOWEL HOLE BORING MACHINE

Type SB 30 N° 198

3	! Belts Alpha 280	!
3	! Vee belts (60 c/s) (m/c102 to 104)	! M 2260
3	! Vee belts (50 c/s) (m/c102 to 104)	! M 2260
1	! Belt 40 mm x 1 mm x 1730 mm long	! m/c 101
1	! Air filter	!
1	! Air regulator	!
10 m	! 3/16" O/DIA nylon tube	!
4	! ½ BSW Kipp spanner	!
10 m	! 1/8 tubing nut (Z 402) and sleeve(224)	
1	! Pressure regulator gauge	! 3463 G
	!	!

RYE CONTOUR FINISHING SANDER TYPE BS/4 N°221

40	! Sander belt length 72" width 3½"	!
	!	!


RYE AIR OPERATED CRAMPING TABLE TYPE F 84 N° 254

2	! Air pressure gauges	!
2	! Air line filters	!
2	! Air reduction valves	!
	!	!

LIST OF EXISTING TOOL MAINTENANCE EQUIPMENT
AT CENADEFOR WORKSHOP *)

<u>REF NO.</u>	<u>ITEM</u>	<u>MAKE</u>	<u>TYPE</u>	<u>NUMBER</u>	<u>YEAR</u>	<u>REMARKS</u>
E.1	Automatic Wide Bandsaw Blade Sharpening Machine	Loroch	JLM	22555	1970	Damaged in shipping Needs parts otherwise as new
E.2	Automatic Band and Circular Saw Blade Sharpening Machine	Vollmer	Cng	21400	1970	Some parts need replacing
E.3	Automatic Narrow Bandsaw Blade Sharpening Machine	Loroch	HH	14306	1970	Good condition
E.4	Automatic Straight Knife Grinding Machine	Bauerle	AHS/N Series C	628	1970	Good condition
E.5	Universal Tool & Cutter Grinding Machine	Ogier Boudoul Cie	LST 71-70	C65615		Good condition
E.6	Universal Tool & Cutter Grinding Machine	Saturn	FKS 450	558	-	Has only one attachment for solid profile cutter- blocks
E.7	Wide Bandsaw Blade Lap Grinding Machine	Alli- gator	150mm capacity	1547	-	Good with spare wheels
E.8	Wide Bandsaw Blade Brazing Clamp	Alli- gator	150mm capacity	-	-	Good condition
E.9	Wide Bandsaw Blade Tensioning Bench	Stenner	200mm capacity	-	-	Complete but small part on roller broken (see drawing on next page)

*) Extracted from the technical report "Assistance in sawdoctoring and tool
maintenance" based on the work of G.A. Woods (doc. DP/ID/SER.A/1210)
dated 5 June 1989.



Scale F.S.

Couplage flexible pour rouleau de tendeur
RT/S
Flexible coupling for stretcher roller RT/S
Ref. No. E9

RECOMMENDATIONS FOR NEW TOOL MAINTENANCE MACHINERY AND EQUIPMENT

Ref. No.	Qty		Approximate cost US \$
E.1	1	Electric motor with all fixings for Loroch automatic wide bandsaw blade sharpening machine	800
None	-	Spare parts for swaging and side dressing tools	300
E.2	1	Spare parts to replace worn parts for Vollmer automatic circular saw blade sharpening machine	250
E.9	2	Flexible couplings for stretcher rolling machine	150
E.1			
E.2		Spare grinding wheels	600
E.3			
N.1	1	Side grinding machine for Tungsten carbide teeth	4 500
N.2.	1	Electric Butt Welding machine for narrow bandsaw blades	2 800
N.3.	2	Lightweight Angles grinders with grinding discs	400
N.4	1	Anvil and set of hammers for tensioning circular saw blades	1 800
N.5	1	Setting machine for narrow bandsaw blades	1 200
N.6	1	Drill Chuck 19 mm capacity with N/x/ 3 Morse taper mandrel	75
N.7	1	Micrometer 0-25mm capacity	50
N.8	2	Dial gauge type set gauges	80
N.9	200 each size	Tungsten carbide tips in six sizes to repair T.C.T. circular saw blades	240
N.10	2/100g tubes	Silver solder/flux in the form of paste for brazing on above tips	75
N.11	1	Wide bandsaw blade swaging clamp made locally to expert's design	150
N.12	1	Wide bandsaw blade welding clamp made locally to expert's design	450
		TOTAL	13 920

NOTE : See Annex III for detailed specifications

E = Existing equipment item number 1 and 2 in list

N = New equipment numbered for cross reference with specification

SPARE PARTS SPECIFICATIONS FOR EXISTING
TOOL MAINTENANCE EQUIPMENT *)

Ref No.	Qty	Estimated cost US \$
E.1	Loroch automatic bandsaw sharpening machine type JLM-V n/x/ 22555 1970	
1	Electric grinding head motor 380 v.50 cycles complete with :	
1	No.V45 motor shoe (Schleifmotorkonsole)	
1	" V186 pivot rod (Lagerbolzen f. Schleifmotor)	
1	" Z194 circlip (Seeger Sicherungsring) 800	
1	" Z29 grease nipple (Schmiernipple)	
4	Z207 round headed bolts (Zylinderschraube)	
1	" X99 tension spring (Schenkelfeder)	
1	" Z193 Drive belt (Keilriemen) 13mm x 1700mm	
1	" Z177 " " " 10mm x 600mm	
E.2	Vollmer automatic band & circular saw blade sharpening machine type Cng. n/x/21400 - 1970	
1	Circular saw blade mounting cone	
1	Feed arm bushes (Lagerbuechse) 250	
1	Feed arm bolt (Vorschubbolzen)	
E.9	Spear & Jackson stretcher rolling machine size 9 inch Type RT/S	
1	Top roller drive flexible coupling see drawing on page 22 for detail 150	
	Spear & Jackson stretcher swaging and side dressing tools spare parts :	
2	No.28 clamp screw right hand	
2	" 31 " " left	
2	" 38a " " loose end	
2	" 18 swaging die	
4	" 35 anvil 300	
1	" 10 sharper die right hand	
1	" 11 " " left "	
2	" 12 R and L hand screw for dies	
E.1 & 2	Aluminium oxide grinding wheels suitable for saw sharpening. Size 200x13x31.75 but supplied with plastic reducing bushes for 20mm and 25mm say 10 of each Specification MA 46/60 - M 7 1/2 - V	400
E.3	Aluminium oxide non-reinforced cut-off wheels. Size 200 x 3 x 31.75 Specification A60-R-B Recommended supplier Abrafact Sheffield England U.K	200

*) Extracted from the technical report "Assistance in sawdoctoring and tool maintenance" based on the work of G.A. Woods (doc. DP/D/SER.A/1210) dated 3 June 1989.

SPECIFICATIONS FOR NEW TOOL MAINTENANCE EQUIPMENT RECOMMENDED *)

REF NO. QTY

- N.1 1 Manual T.C.T. circular saw blade side grinding machine for blade diameters 100-600mm. The machine should be bench mounted and have a built-in pump to supply coolant for wet grinding. Blade mounting cones or bushes should be provided for 25, 30, 32, 40mm metric bore sizes and 1" 1 1/4" 1 1/2" and 1 3/4" imperial bore sizes. Electrical supply 380 volts 50 cycles.
Expert's recommendation :

'AUTOOL' Model TCT/19

- N.2 1 Narrow bandsaw blade butt welding machine for welding woodcutting and metal cutting carbon steel blades. Capacity: Woodcutting 3-32mm, capacity metal cutting 3-25mm, Shears and grinder not required. Electrical supply 220 volts 50 cycles.

Expert's recommendation :

'Ideal' Butt welding machine Type B.S.1.

- N.3 2 Lightweight angle grinders size to take 100mm or 115mm Discs. Each grinder should be supplied with a rubber backing disc to take paper backed sanding discs. Discs for the machines as follows :
20 Aluminium oxide 36 grit grinding discs for metal grinding.
100 Aluminium oxide 60 grit paper backed sanding discs for metal polishing. Electrical supply 220 volts 50 cycles.

Expert's recommendation :

Black & Decker, Makita, Bosch, etc

- N.4 1 Saw makers anvil size 10 inch by 8 inch 10 inches high with one face hardened and ground slightly convexed.
1 Dog head hammer 4 lb weight
1 Cross face hammer 4 lb weight

Expert's recommended supplier

Armstrong U.S.A.

- N.5 1 Narrow bandsaw blade setting machine to set blades from 6 - 32 mm wide. Should be capable of leaving a Raker tooth not set, i.e. one left, one right one centre. The machine should preferably be motor driven but a manual machine would be acceptable. If electric powered then should be for 220 volts 50 cycle supply.

Expert's recommendation :

Italian machine such as made by CIT Meccanica or Natale machine.

- N.6 1 Any good quality machine drill chuck with a capacity of 6 - 19mm. Must be fitted with a number 3 Morse taper mandrel.
Expert suggests purchase from Jos Loroch with other spare parts then shipped together to save freight charges.
- N.7 1 Any good quality micrometer with 0-25mm capacity
Supplier as above N.6
- N.8 2 Dial type set gauger for measuring the set on saw teeth also supplied by Loroch
- N.9 200 of Tungsten carbide tips suitable grade of each size to cut very dense hardwoods in six sizes.
200 Type AI - III
" x 9.0 x 2.8 x 2.7
" x 9.0 x 3.2 x 2.7
" x 9.0 x 3.5 x 2.7
" x 10.7 x 3.7 x 3.5
" x 10.7 x 4.0 x 3.5
" x 10.7 x 5.0 x 3.5
- Expert's recommended supplier
Dansk Haardmetal Ges.m.b.H.
- N.10 2/100g Silver solder brazing paste for brazing the
Tubes above T.C.Tips to saw blades such as 'EASYFLOW 3'
Expert's recommended supplier Johnson Matthey Metals or again may be available from the tip supplier or from Jos. Loroch.
Note: from experience Johnson Matthey seems to be reluctant to supply such small quantities but larger quantities deteriorate unless used.

Liste des installations supplémentaires (à prévoir)
en ordre de priorité à acheter immédiatement

Final position (see plan)	Q.ty	Machine	Power KW	Compress. air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
13 - 1	1	Installation d'aspiration de copeaux en double ligne	30		0,50		Silos pour m3 100
13 - 1	1	Silo					Construction locale
	1	Installation électrique	250				Nouveau transformateur
	1	Installation air comprimé					Voir compresseur "A"
	2	Toilettes ouvriers					
	1	Elément à pluie pour cabine de vernissage					
	1	Horloge pointeuse					

Liste des machines complémentaires, en ordre de priorité, à acheter une fois que l'atelier produit à une échelle semi industrielle



Final position (see plan)	Q.ty	MACHINE	Power KW	Compress. air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
3 - C	1	Edge banding machine	5				
7 - C	1	Encolleuse à 4 cylindres	3				
	1	Veneer guillotine 300 cm	2				
	1	Dowel cutting and chamfering	1				
	2	Collematic pour assemblage		0,5			
	1	Machine à sculpter à 6 broches					
	2	Entraîneur à galets					

Machines à acheter éventuellement pour
une production en série, en ordre de priorité

Final position (see plan)	Q.ty	MACHINE	Power kW	Compress. air NL/min	Dust extract. m3/h	Heat Kcal/h	NOTES
6 - C	1	Mélangeur de colle	1,5				
	1	Jointeuse à placages 130 cm					
	1	Machine à graver les sculptures sur moulures					
	1	Défonceuse R 9 Centre à copier					



2) - Faces Photo -
Battle spectators

3) - Faces Photo -



1. Industrial Facility

2. Metalworking Plant




La ponceuse à la main
à la machine



La copieuse sans tête



La ponceuse des mouures



- - -
Séchoir et Autoclave

Le séchoir et l'autoclave



• Application avec de
l'eau et du savon




Groupe d'Aspirateur
sans sac textile




Démontrage




Fig. 1. Another view of the



REVIEW OF THE SITUATION




100 mm. de diamètre
1000 kg.



Mécaniseuse
de scie

Machine
Universelle



- 10 -
Exemples de Mélanges d'Opérations

Opérations utilisées



Implantation en cours



Plantification in course



Marché à l'abattoir




Ligne des coups



Débouchisseurs
Raboucage des machines
à broiller



- 20 -
Le Dépôt
Secteur A



N.B. : Les machines de premier débitage

seront déplacées et placées au commencement des

secteurs "A" et "C".

- 20 -


Technique 3000 - Subject "A"

Technique 3000



Technique 3000 - Subject "B"


Technique 3000






- 10 -



Assemblage "3"



Finition "3"




Les 4 lieux
du "m"

- 108 -

Préparation
d'essai de "M-41"
Affutage



Préparation de paroi
pour section
Affutage



- 104 -

Fondage - Assemblage


Machine pour les secteurs "B-C"

Chambre à brûler
à gaz



Machine pour secteur "C"

Boîte à
émailler






Assemblage du bateau






Préparation du
bâtimen



après pressage

- 22 -





0.000000



- 210 -

U'AffStage





Nouvelle Salle d'Affûtage

BILL OF QUANTITIES

Pour Bois des Structures

PAGE

108 Nouveau emplacement

Atelier affûtage

REF 11-07-DP/CMR/88/005



- 229 -

REQUISITIONED
Villagers existant




- 27 -

Annexe II
L'utilisation des Bureaux aujourd'hui




IMPLANTATION EXISTANTE DU CENTRE DE N'KOLBISSON



Légende

Secteur	- A
Secteur	- B
Secteur	- C
Secteur	- D
Secteur	- E
D. Technique - T	
D. Commercial - P	
Administration - S	
D. Coordinateur - Q	



IMPLANTATION PROPOSEE DES BUREAUX DU CENTRE DE N'KOLBISSON


Annexe 2

- 219 -


PLANS :

- N° 1. NOUVEAU PLAN D'IMPLANTATION DES MACHINES
- N° 2. NOUVEAU PLAN GENERAL DU CENTRE
- N° 3. ANCIEN PLAN D'IMPLANTATION DES MACHINES
- N° 4. ANCIEN PLAN DU CENTRE

ANCIEN PLAN D'IMPLANTATION GENERALE





Sept 1




Légende:

- - - Clôture
- /// Relief accidenté
- A Cylindre de Préservation
- B Séchoir
- C Magasin Produits Finis
(A être construit)
- D Finissage
- E Affûtage
- F Montage
- G Bureau Direction
- H Atelier de Fabrication (Formation)
- I Atelier de Fabrication
(Production Industrielle)
- J Parc à Bois (Couvert)
(A être construit)
- K Service Commercial
- L Service Administration + Finances
- M Stock
- N Garage
- O Piscine
- P Service Etudes et Formation
- Q Habitation

Sect 2






Sect. 2


4.A

Station intermédiaire



1. A

2 . C



4.C



6.0

7.



8.0

3. B



1.C



3.




5.0





6

5. B





8.C






TAPISSERIE

Surf




FUTURE & DEFINITIVE



TAPISSERIE

SECT 4



"E"
FUTURE & DEFINITIVE

E
PROVISOIRE

TEINTE
A EAU

(A)


1.A

6.

DEPOT DU BOIS



SECT 5



(B)

2.B




4.B



1.B




31.B



11.B




17.B




10.B



15.B



16.B



19.B



20.B


21.B



27.B




26.B



25.B


3.B






SECT 6

B - C₂




9.C



"E"

FUTURE & DEFINITIVE




PASSAGE DES PRODUITS FINIS


SECTION

E
PROVISOIRE

"E"
URE & DEFINITIVE



A




11.B



14.B



17.B




25.B



29.B



36.B




B



Chef
programmation
et méthodes de
production

personne

SECTION 9





B - C₂




10.B.C

PASSAGE 1



B - C

34.BC




34 BC



35 B-C


QUINCAILLER

SECTION 10



SECTION 11

SECTEUR A	DEPOT & TRAITEMENT du BOIS
SECTEUR B	TRAVAIL du BOIS MASSIF
SECTEUR C	TRAVAIL des PANNEAUX
SECTEUR D	TAPISSERIE
SECTEUR E	FINISSAGE
SECTEUR F	AFFUTAGE
SECTEUR BC	ASSEMBLAGE
SECTEUR BC 2	PONÇAGE
SECTEUR C.F.	A SERRAGE MEILLEUR



SECTEUR A DEPOT & TRAITEMENT du BOIS

SECTEUR B TRAVAIL du BOIS MASSIF

SECTEUR C TRAVAIL des PANNEAUX

SECTEUR D TAPISSERIE

SECTEUR E FINISSAGE

SECTEUR F AFFUTAGE

SECTEUR B.C ASSEMBLAGE


SECTEUR B.C.2 PONÇAGE

SECTEUR C.B ASSEMBLAGE MEUBLES

SECT 12

ANNEXE 13

JOB N°	CENTRE DE PROMOTION DU BOIS . NCOLRISSON .			OWB N°
DPIC MR	PLAN D'IMPLANTATION DES MACHINES			1
88/006				
CUSTOMER	CENADEFOR , YAOUNDE - CAMEROUN			
DATE	REMARKS	drf	arch	eng
AVRIL 1989	Approved by: Mr. MAKON le. 25.04.1989.			CONSONNI
				1:100



Tenneuse
automatique

mortaiseuse
automatique

Table de tracage

Profileuse

Rabot.-Dégau.

CHARIOTS

Toupie

Serie

GRANDE PRODUCTION


Ponceuse à bande

Raboteuse
Dégau.

Scie à Ruban


Ponceuse
à cylindre

Tour
à bois




Grande scie à ruban

ENTREE
Bois




Stockage Bois



Scie à lames multiples

Tronçonneuse



Presse à cadres



E T A B L I S


MONTAGE




E T A B L I S



Jardin




SECRETARIAT



MAGASIN

CHEF D'ATELIER



Peinture & VERNISAGE



SECT 4

Ponceuse
à cylindre

Tour
à bois



Tourionneuse



Tour
à bois



Défonçuse




Tour
Copieur

Jardin

Plaqueuse et encolluseuse
de chants


PETITE PRODUCTION



Ponceuse à moulures



Tenonneuse



moulurière 4 faces



mortaiseuse



Toupie



Versienneuse



Scie circulaire

4 face

eur
mortaiseuse



Table de tréfage



Scie à ruban




Scieradiale

CENADEFOR.

SECT. E ATELIER BOIS C.P.B.

MONTAGE



sect 6

NES. Ech. 1/100e